


OGDCL

حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)
جون 2022ء



یہ کتابچہ صرف حوالہ کے لئے ہے اور یہ جامع کتابچہ نہیں ہے۔ اپنے مقامی HSE نمائندے یا کوآرڈینیٹر سے مزید تفصیلی معلومات طلب کریں۔ OGDCL کے مکمل HSE سسٹم مینوئل کی تازہ ترین نظر ثانی شدہ ایڈیشن میں مخصوص HSE مینجمنٹ سسٹم طریقہ ہائے کار دستیاب ہیں۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسیلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)
پیشہ ورانہ صحت، تحفظ، ماحولیات اور QA/QC ڈیپارٹمنٹ



پالیسی نمبر: AA00102-16 (پالیسی ایڈیٹ) مورخہ 19 فروری 2021ء (ترجمہ)

آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ

پیشہ ورانہ صحت، تحفظ اور ماحولیات

پالیسی بیان اور عزم

- بطور ذمہ دار آئل اینڈ گیس E&P کمپنی، ہم اپنی تمام سرگرمیوں صحت، تحفظ اور ماحولیات (HSE) کا خیال رکھنے کے لئے پر عزم ہیں۔ اپنی آپریشنل ضروریات اور مارکیٹ میں اپنی سادھ برقرار رکھنے کے لئے HSE ذمہ داری نبھانا انتہائی اہم ہے۔ اپنی کثیر سمتی سرگرمیوں کو بروئے کار لانے میں ہم مقامی آبادیوں کی بہبود، ایکو سسٹم اور ماحولیاتی تحفظ کو بھی یقینی بناتے ہیں۔ چونکہ ہم ٹھوس بنیادوں پر تکنیکی و مالیاتی اہلیت کے ساتھ تلاش اور پیداوار کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے لہذا ہم مندرجہ ذیل نکات کے لئے پر عزم ہیں:
- HSE پر عبور حاصل کرنے کے لئے ہم ہر سطح پر نمایاں قیادت کا اظہار اور ضروری وسائل، تربیت اور انفراسٹرکچر کی دستیابی کو یقینی بناتے ہیں۔
- خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں اور آپریشنل خطرات کے انتظام میں موثر کنٹرول کو یقینی بناتے ہیں۔
- یہ یقینی بناتے ہیں کہ ہمارے ادارے مروجہ HSE قوانین، ضوابط، معیار اور دیگر ضروریات کو پورا کریں اور ان پر بھرپور عمل درآمد کریں۔
- جانوں اور اثاثہ جات کی حفاظت اور ماحولیاتی تحفظ کے لئے عزم اور اہداف طے کریں اور توانائی اور قدرتی وسائل کی بچت کریں۔
- یہ یقینی بنانا کہ کاروبار کو جاری رکھنے کے لئے ہنگامی پلان طے شدہ ہو۔
- ملازمین کو خود ساختہ طریقہ کار اور امور سونپے جائیں اور انہیں غیر محفوظ کام کو روکنے کا اختیار دیا جائے۔ اور انعامات اور اعتراف کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔
- ایسے ٹھیکے داروں اور سروس کمپنیوں کو لگایا جائے جو HSE کے اعلیٰ معیار کو ہمہ وقت برقرار رکھتے ہوں اور یقین رکھتے ہوں کہ HSE ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔
- لیڈنگ انڈیکسز پر لگاتار توجہ دے کر HSE سسٹم کو بہتر کرنا اور لیگ انڈیکسز سے سبق سیکھ کر آئینہ ناخنکوار واقعات کو کنٹرول کرنا۔
- باقاعدگی سے HSE KPIs کی بنیادی کارکردگی کے معیار کا جائزہ لینا اور اس کی رپورٹ پیش کرنا۔
- اس پالیسی پر نگرانی کے ذریعے ہم ماحولیاتی تحفظ اور اپنے سٹیک ہولڈرز خصوصاً ملازمین، کلائنٹس، شیئر ہولڈرز، پارٹنرز، کنٹریکٹرز، سب کنٹریکٹرز، سروس کمپنیز اور ملحقہ آبادیوں کی مجموعی فلاح و بہبود میں معاونت کرنے کے لئے پر عزم ہیں۔

Managing Director / CEO



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

اہم ترین

تمام لوکیشن پر موجود اپنی ملازمین اور آس پاس کی کمیونٹی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے درج ذیل حفاظتی گائیڈ لائنیں کو سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ OGDCL کی جانب سے / کے لئے کام کرنے والے تمام افراد اپنی اور اپنے ارد گرد موجود تمام لوگوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ البتہ اعلیٰ انتظامیہ بروقت آگاہی، تربیت اور ان احتیاطی تدابیر کی تدوین کے نظام کی تشکیل اور نفاذ کے لئے جواب دہ ہے تاکہ تعمیل اور کارکردگی میں تسلسل اور ربط کو یقینی بنایا جاسکے۔

- ☆ کوئی بھی کام (معمول / معمول سے ہٹ کر) اس وقت تک شروع نہیں کیا جائے گا جب تک اس میں موجود خطروں کی پیشگی جائزہ لیکر حفاظت سے متعلق متعلق ٹول باکس گفتگو اور رسمی میٹنگ کے دوران تبادلہ خیال نہ کیا گیا ہو۔
- ☆ تمام مجاز افراد اپنے کام میں تربیت یافتہ اور قابل ہوں گے۔
- ☆ ذاتی حفاظتی سامان خطرے کے تعین اور سائٹ پر کم از کم درکار سامان کے مطابق پہنا جائے گا۔
- ☆ ممکنہ ایمر جنسی منظر نامے پر نظر ثانی کے ذریعے مرتب کیا گیا ہنگامی صورت حال پر رد عمل کا پلان کام شروع کرنے سے پہلے برقرار رکھا جائے گا۔
- ☆ غیر محفوظ کام کو روکنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے (TOP HSE) کارڈ ڈراپ باکس کے ہمراہ ہر اہم جگہ پر دستیاب ہوں گے۔

☆ لوکیشن انچارج، سیکشن انچارج، شفٹ انچارج اور سپر وائزر یقینی بنائیں گے کہ افرادی قوت کے تمام ممبران کو حفاظتی کتابچہ میں دیے گئے تمام ہدایات سے آگاہ کیا گیا ہے۔

☆ ہر ورک فورس ممبر کو (a) حفاظتی کتابچہ میں موجود احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا؛ (b) بحفاظت کام اور مثبت حفاظتی کلچر کو پروان چڑھانا ہوگا؛ (c) طے شدہ حفاظتی اجلاسوں میں شرکت کرنا ہوگی؛ (d) تمام خطرات، غیر محفوظ کام اور حالات سے متعلق لوکیشن انچارج اور HSE کو اطلاع دینا ہوگی اور (e) حادثات اور خلاف ورزی سے متعلق لوکیشن انچارج اور HSE نمائندے کو بروقت رپورٹ کرنا ہوگی۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

OGDCL کے HSE مینجمنٹ سسٹم کا خاکہ

ACT	CHECK	DO	PLAN			OGM/P-HSE-3.1 میں	اصطلاحات اور تصریحات OGM/P-HSE-2.1	نتیجہ OGM/P-HSE-1.1
HSE فریم ورک کے بنیادی عوامل								
پہلا	چوتھا	پنجم	چھٹا	ساتھ	ہفٹا			
مسلسل بہتری کے لئے مواقع OGM/P-HSE-9.1	UBUC (خطرات) نشاندہی اور رپورٹنگ OGM/P-HSE-8.1	آپریٹیشنل پلاننگ اور کنٹرول OGM/P-HSE-7.1	قابلیت اور آگاہی OGM/P-HSE-6.1	رиск مینجمنٹ OGM/P-HSE-5.1	HSE & RM یالیسی بیانات OGM/P-HSE-4.1			
تبدیلی کا انتظام OGM/P-HSE-9.2	نگرانی، تعین اور تعمیل کا جائزہ OGM/P-HSE-8.2	ورک پرمٹ سسٹم OGM/P-HSE-7.2	رابطہ سازی اور مشاورت OGM/P-HSE-6.2	کام کی نزاکت اور خطرے کا جائزہ OGM/P-HSE-5.2	زندگی بچانے کے سنہری اصول OGM/P-HSE-4.2			
حادثے کی تحقیقات OGM/P-HSE-9.3	ڈیٹا کا جائزہ OGM/P-HSE-8.3	فاضل مادوں کی پیڈلنگ ترتیب، اور OGM/P-HSE-7.3	دستاویزی معلومات OGM/P-HSE-6.3	قانونی و دیگر تقاضے OGM/P-HSE-5.3	فرائض، ذمہ داریاں، جواب دہی اور اختیارات OGM/P-HSE-4.3			
	انعامات، اعتراف ارجرمانے OGM/P-HSE-8.4	سفری انتظامات OGM/P-HSE-7.4	ریکارڈز کا کنٹرول OGM/P-HSE-6.4	مقاصد اور انتظامی پروگرام OGM/P-HSE-5.4	بحرانوں سے نمٹنا OGM/P-HSE-4.4			
	داخلی آڈٹ OGM/P-HSE-8.5	ہائیڈروجن سلفائیڈ مینجمنٹ فریم ورک OGM/P-HSE-7.5			ڈھانچہ OGM/P-HSE-4.5			
	انتظامی جائزے OGM/P-HSE-8.5	سروس کمپنیاں اور پروجیکٹ کنٹریکٹرز کی مینجمنٹ OGM/P-HSE-7.6						
		ذاتی حفاظتی سامان کا استعمال OGM/P-HSE-7.7						
		سائبر کی بحالی کا انتظام OGM/P-HSE-7.8						



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

بنیادی حفاظتی اصول

غیر محفوظ کام کو روکنا

عملے، سامان یا ماحول کو ممکنہ نقصان پہنچنے والے غیر محفوظ کام فوراً بند کر دیں۔



واقعات کی اطلاع کرنا

کام سے متعلق معمولی نوعیت کی بھی چوٹوں / بیماریوں سے متعلق اپنے سپروائزر کو اطلاع کریں۔



معمولی نوعیت کی بھی آتشزدگی، مائع کے بہاؤ یا اخراج سے متعلق سپروائزر کو اطلاع دیں۔



غیر محفوظ صورت حال، عمل، ٹکراؤ یا گاڑیوں کے ٹکراؤ سے متعلق اپنے سپروائزر کو فوراً آگاہ کریں۔



حفاظتی اصولوں پر عمل درآمد

گاڑی چلاتے وقت محفوظ ڈرائیونگ کے تمام اصولوں خصوصاً حد رفتار پر ہمہ وقت عمل کریں۔



یقینی بنائیں کہ گاڑی میں موجود تمام افراد نے ہمہ وقت سیٹ بیلٹ باندھ رکھی ہو۔



خطرناک جگہوں یعنی ڈیک اور زمینی سطح کے سوراخوں، گڑھوں، روڈ کراسنگ اور بلندی پر خطرناک کام کے گرد رکاوٹیں



اور جھنڈے نصب کریں۔

کام کے دوران پہلے سے (پہلے سے معائنہ شدہ) صرف منظور شدہ اوزار اور آلات استعمال کریں۔ گھریلو ساختہ، مرمت



شدہ یا خراب اوزار استعمال مت کریں۔

اپنی کام کی جگہ پر ہمہ وقت اچھی ہاؤس کیپنگ کو برقرار رکھیں۔



صرف مقررہ جگہ پر آرام کریں اور کھانا کھائیں۔



وزن کو دستی اٹھانے کی باقاعدہ تکنیک استعمال کریں یا بھاری وزن اٹھاتے وقت رہنمائی لیں یا کمینکل لفٹنگ کی مدد طلب



کریں۔

آگے بچھانے والے اور دیگر ایمر جنسی آلات کا معائنہ کریں اور انہیں تمام رکاوٹوں سے پاک رکھیں۔



(مقامی زبان میں بھی) باقاعدہ لیبلنگ کریں اور تمام کیمیائی یا خطرناک مواد کو ان کے مقررہ کنٹینر میں محفوظ کریں۔



جہاں واضح ہو، ثانوی مجوس جگہوں یا ان ڈر مز کو واضح طور پر نشاندہی کردہ جگہوں پر سٹور کریں۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

غیر محفوظ سرگرمیوں سے اجتناب کریں

- کام کرنے کے لئے سامان، پائپنگ، والوز یا نامور سطحوں (یعنی کرسی یا بیرل) پر نہ چڑھیں اور نہ ہی کھڑے ہوں۔
- گردشی آلات یا برقی سوئچ گیز سے ایک بازو کے فاصلے میں انگوٹھی، کلائی گھڑی، زیور، ڈھیلے کپڑے پہننے، کھلے لمبے بال یا کھلے اوزار رکھنے سے گریز کریں۔
- اپنے یا دیگر افراد کی سمت میں کمپرےسڈ اینڈ سٹریل گیس کو مت چھوڑیں۔
- ”خطرہ۔ مت چلائیں“ ٹیگ پر مشتمل آلات کو مت چلائیے۔
- سپر وائزر کی اجازت کے بغیر کسی بھی جگہ کسی بھی آلے پر کام شروع نہ کریں۔
- برقی آلات (یعنی موبائل فون، سمارٹ واچ اور اوزار) باقاعدہ منظوری کے بغیر استعمال نہ کریں جنہیں محفوظ چیزوں کی فہرست میں درج نہ کیا گیا ہو۔
- شرارتوں یا لڑائی جھگڑے میں نہ الجھیں۔
- کام کی جگہ پر مت دوڑیں۔

اپنی حفاظت کریں

- تمام ممنوعہ جگہوں یا مقرر کردہ مخصوص جگہوں پر منظور شدہ ہیلمٹ، اطرائی ڈھال والے حفاظتی چشمے اور حفاظتی جوتے پہنیں۔
- مخصوص خطرات پر مشتمل جگہوں پر منظور شدہ اضافی ذاتی حفاظتی سامان (PPE) بشمول چشمے، چہرے کی ڈھال، سانس کی حفاظت کے آلات اور جسمانی ہاتھوں کا حفاظتی سامان استعمال کریں۔
- کیمیائی یا خطرناک مواد کی ہینڈلنگ کے وقت کیمیائی خطرات کے بیٹین (CHB) یا مادوں سے تحفظ کی ڈیٹا شیٹ (MSDS) کے مطابق مناسب PPE پہنیں۔
- زیادہ شور والے جگہوں میں مقررہ علاقوں میں سماعت کو محفوظ رکھنے والے آلات استعمال کریں۔
- ایسا کام کرتے ہوئے ہاتھوں کی حفاظت کے لئے دستانے پہننے جہاں ہاتھ کو چوٹ پہنچنے کا اندیشہ ہو۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

فہرست اجزا

رہنما اصول

- اصول 01: سروینگ اور ڈونگ آپریشنز
- اصول 02: دھماکہ خیز مواد کو ذخیرہ کرنا
- اصول 03: دھماکہ خیز مواد کی ہینڈلنگ
- اصول 04: دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل
- اصول 05: شاٹ ہول لوڈنگ
- اصول 06: شاٹ ہول شوٹنگ
- اصول 07: ریکارڈنگ آپریشنز
- اصول 08: وائبرو سائز آپریشنز
- اصول 09: وہیل ماؤنٹڈ رینگ اور فلشنگ یونٹ آپریشنز
- اصول 10: پورٹبل رگرز
- اصول 11: سویپ آپریشنز / ریور کراسنگز
- اصول 12: ٹریول سیفٹی پلان
- اصول 13: ہاؤس کیپنگ
- اصول 14: سموکنگ
- اصول 15: تندرستی اور حفظان صحت
- اصول 16: ہدایات برائے ہینڈلنگ ایندھن، تیل اور کیمیائی مواد
- اصول 17: ہدایات برائے ماحولیاتی تحفظ
- اصول 18: ہدایات برائے اوپن آکشن

ضمیمہ جات

- ضمیمہ A: رابطے کا کم از کم فاصلہ
- ضمیمہ B: کور آل اور ہارڈ ہیٹ کے لئے کلر کوڈ
- ضمیمہ C: لفٹنگ گیئرز کی دیکھ بھال کے لئے کلر کوڈنگ
- ضمیمہ D: گراؤنڈنگ کی کلر کوڈنگ
- ضمیمہ E: لاک آؤٹ کلر کوڈنگ
- ضمیمہ F: ویسٹ ڈرمز کی کلر کوڈنگ
- ضمیمہ G: درک پر مٹ کی کلر کوڈنگ
- ضمیمہ H: HMIS کے لئے کلر کوڈنگ
- ضمیمہ I: ذاتی حفاظتی سامان (PPE) کی اقسام
- ضمیمہ J: قومی ماحولیاتی معیار کے اصول (NEQS) (صنعت کی طرف گمرانی اور ریپورٹنگ) قواعد 2001ء، SRO 528(1)/2001
- ضمیمہ K: ہنگامی حالات کے درجے



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

اصول 01

سرویننگ اور ڈوننگ آپریشنز

سرویز کسی بھی نئے پروجیکٹ کے جائزے کے لئے جانے والے پہلے کارکن ہوتے ہیں۔ انہیں دیگر عملے کو جانوروں، حشرات (شہد کی مکھیوں)، زیر زمین گیس یا بجلی کی لائنز، برقی باڈ، علاقے کی حدود میں موجود شکاریوں، بارودی سرنگوں یا چھپے ہوئے گڑھوں یا سوراخوں اور کمزوریلوں سے متعلق آگاہ کرنا ہوگا۔

سروے سیکشن نقشے کا خاکہ تیار کر کے تقسیم کرے گا جس میں مندرجہ ذیل تمام خطرناک مقامات کی نشاندہی کی گئی ہو، واضح رہے کہ مندرجہ یہ فہرست انہی تک محدود نہیں:

- ◀ بجلی، گیس، پانی اور ٹیلی فون لائنز
- ◀ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ریڈار ٹرانسمیٹرز
- ◀ کمزوریل
- ◀ باڈ
- ◀ جانور و حشرات (جیسا کہ شہد کی مکھیاں)


- ◀ حادثات سے بچنے اور ٹریفک کی محفوظ اور مسلسل روانی سے متعلق آگاہ کرنے کے لئے ٹریفک کنٹرول کا نظام ضروری ہے۔
- ◀ سڑک کے کنارے پر کام کرتے ہوئے وارننگ لائٹس، جھنڈے اور علامات ضروری ہیں۔
- ◀ گاڑیوں کی وارننگ تمام اطراف سے واضح نظر آنی چاہئے۔ ہر گاڑی کی وارننگ لائٹس اور چار طرفہ فلیشرز فعال ہوں۔
- ◀ آپریشنز کے دوران فلیگ مین اور کریو کا تمام عملہ چمکدار حفاظتی جیکٹ اور ہیلمٹ پہننے گا تاکہ ان کی آسانی سے نشاندہی ہو سکے اور دیگر راہگیروں سے منفرد نظر آئیں۔
- ◀ اگر عوامی گزرگاہ کی ایک لین بند ہو تو ٹریفک کو رکاوٹ ڈالنے والے آلات سے دوسری سمت میں بھیجنے کے لئے فلیگ مین تعینات ہوگا۔ فلیگ مین دو روئے ریڈیو اور STOP & GO علامات سے لیس ہوگا۔
- ◀ عوامی سڑک پر کام کرتے ہوئے کام کی جگہ سے دونوں اطراف میں انتباہی علامات نصب اور فعال ہونی چاہئیں۔
- ◀ پہاڑی علاقوں میں سروے ٹریک کی ڈونگ اس طرح کی جائے، کہ سروے ٹریک بھاری گاڑیوں کی آمد و رفت کے لئے محفوظ رہے۔
- ◀ شدید بادشوں / سیلاب کے بعد متاثرہ / خراب راستوں کو ری ڈونگ کیا جائے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسیلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

ڈورز سے ڈھلوانوں کی ڈوڈنگ کا کام یوں کیا جائے کہ (سائڈ ہلز) پر 45 فی صد سے زائد، اپ ہل ڈھلوان پر 55 فی صد سے زائد یا ڈاؤن ہل پر 75 فی صد سے زائد ڈھلوان (تصویر ملاحظہ کریں)۔



ایچمنٹ کو کم سطح پر رکھ کر ڈھلوانوں پر آہستگی سے کام کرنا چاہئے۔

مقامی آبادیوں کو اپنے ارادے اور ان کے علاقے میں آپریشن کے طریقہ کار سے متعلق قبل از وقت آگاہ کیا جائے۔

گھروں، ٹیوب ویلز، قبرستان یا دیگر عمارتوں سے (ضوابط کے مطابق) محفوظ فاصلے پر شاٹ پوائنٹس لگائے جائیں۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

اصول 02

دھماکہ خیز مواد کو ذخیرہ کرنا

- ☠ دھماکہ خیز مواد پر مشتمل ہر کھیپ پر اصلی میٹریل سیفٹی ڈیٹا شیٹ (MSDS) موجود ہونی چاہئے اگر کسی دھماکہ خیز مواد کی MSDS موجود نہ ہو تو لوکیشن انچارج کو فوراً سپلائر، مینوفیکچرر یا پورٹر سے رابطہ کر کے (حتمی ادائیگی سے قبل) MSDS طلب کرنی چاہئے اور ریکارڈ میں درج کرنا چاہئے۔
- ☠ دھماکہ خیز مواد کی MSDS پر تمام ورک فورس اراکین کو اپنی کام کی جگہ پر مکمل رسائی ہونی چاہئے۔
- ☠ HSE نمائندہ MSDS استعمال کرتے ہوئے دھماکہ خیز مواد سے حفاظت پر تربیت فراہم کرے گا تاکہ اس کی (a) ترکیب (b) طبعی و کیمیائی خطرات (c) منسوب خطرات یعنی آتشزدگی اور دھماکہ (d) صحت کو خطرات یعنی دھماکہ خیز مواد چھو جانے کی علامت، (e) چھو جانے کا راستہ اور (f) محفوظ ہینڈلنگ کے احتیاطیں، استعمال اور تلفی (g) ہنگامی حالات اور ابتدائی طبی امداد کا طریقہ اور (h) کنٹرول کے اقدامات
- ☠ دھماکہ خیز مواد کو ذخیرہ کرنے کے لئے علاقائی سرکاری ضوابط پر عمل کرنا ہوگا۔ ذخیرہ کی جگہیں عوامی مقامات، فیکٹریوں اور گھروں سے محفوظ فاصلے پر قائم ہونی چاہئیں۔ اس مقام تک سڑک سے مکمل رسائی ہونی چاہئے۔
- ☠ دھماکہ خیز مواد کو ذخیرہ کرنے سے قبل ہر میگزین پر مناسب لائٹنگ اریٹرنٹھ نصب ہونے چاہئیں۔
- ☠ دھماکہ خیز مواد کے ذخیرہ اور ہینڈلنگ کی جگہ کے ارد گرد سگریٹ نوشی، ہاچس، روشنی اور چنگاری پیدا کرنے والے آلات یعنی سلفیورک ایسڈ پیٹرولیم وغیرہ کی اجازت نہ ہوگی۔
- ☠ دھماکہ خیز مواد میگزین میں رکھا/ ذخیرہ کیا جائے گا ڈائنامٹ اور ڈیٹونیٹر کو ہمیشہ علیحدہ میگزین میں ذخیرہ کیا جائے گا۔
- ☠ میگزین کے بالائی کناروں کو چاروں طرف سے اٹھا کر بنانا چاہئے تاکہ میگزین سے پانی کی نکاسی باہر کی طرف ہوتی رہے۔ تعمیر میں غیر آتش گیر مواد استعمال کیا جائے۔ میگزین میں برقی تنصیبات سے گریز کیا جائے۔
- ☠ میگزین ہو ادار ہونا چاہئے تاکہ نمی یا ہر زیادہ حرارت سے دھماکہ خیز مواد کو بچایا جاسکے۔ میگزین میں تمام استعمال شدہ اوزار اور آلات صرف لکڑی، پیتل یا براس کے بنے ہونے چاہئیں۔
- ☠ میگزین کے تمام دروازے باہر کی جانب کھلنے چاہئیں۔
- ☠ میگزین کا فرش صاف، خشک، گرد، کاغذ، خالی پیکیجز اور کوڑے سے پاک رہنا چاہئے۔ پچیس (25) میٹر تک کے ماحقہ رقبہ کو آتش گیر مواد، کوڑے اور بڑی رکاوٹوں سے پاک رکھنا چاہئے۔ کمپاؤنڈ کے اندر یا اس کے قریب کوڑے کرکٹ کو تلف نہ کریں۔ کمپاؤنڈ میں داخلے سے قبل آتش گیر چیزوں کی تلاش کے لئے تمام عملے کی جامہ تلاشی لی جائے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

- ☠ دھماکہ خیز مواد پر مشتمل کنٹینر کو دیواروں سے 300 ملی میٹر کے فاصلے پر رکھیں تاکہ اس میں آسانی سے ہوا کی آمد و رفت ہو سکے۔
- ☠ ڈبے میں بند مواد کو سیدھا بالائی سطح اور کی جانب گریڈ اور برانڈ کے ساتھ جہاں برانڈ اور لیبل واضح ہو، رکھنا چاہئے۔
- ☠ ٹوٹے ہوئے، ناقص یا زائد المیعا د مواد کو علیحدہ میگزین میں رکھا اور ذخیرہ کیا جائے اور اس پر **انتباہ: سیمک استعمال کے لئے غیر موزوں** کا لیبل لگایا جائے۔
- ☠ ہر طرف سے میگزین کے ساتھ منسلک وارننگ علامات چھ (6) انچ کے حروف پر مشتمل الفاظ **“میگزین، دھماکہ خیز مواد، خطرناک”** سے لیبل کی جائیں۔
- ☠ **“درج ذیل کام کبھی بھی نہیں ہونے چاہئیں”**
- ◀ میگزین میں مہمانوں یا نامعلوم افراد کا داخلہ
 - ◀ میگزین کے اندر دھماکہ خیز مواد کا کنٹینر کھلا ہونا۔
 - ◀ میگزین میں تمباکو نوشی یا دھواں دار مواد کی اجازت
 - ◀ میگزین کے قریب اسلحہ یا گولیاں لے جانے کی اجازت
 - ◀ میگزین تک غیر مجاز افراد کو رسائی کی اجازت
 - ◀ میگزین میں سیل فون لے جانے کی اجازت
- ☠ میگزین کے دروازے کی تالہ بندی ہونی چاہئے ماسوائے معائنہ یا دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل کے وقت
- ☠ میگزین موزوں آگ بجھانے والے آلات سے لیس ہونا چاہئے۔
- ☠ میگزین کمپلیکس مناسب ساخت کی دھاتی باڑے سے گھرا ہونا چاہئے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

- میگزین سے دھماکہ خیز مواد نکالنے یا واپس رکھنے کا ریکارڈ فوراً اپ ڈیٹ کرنا چاہئے اور اس ریکارڈ کی نقل میگزین سے باہر محفوظ جگہ پر رکھنی چاہئے۔ ☠
- مزید ایک وزیٹر تک تیار کرنی چاہئے جس میں میگزین میں داخل / خارج ہونے والے اہلکاروں کا ریکارڈ درج ہو۔ ☠
- دھماکہ خیز مواد کی چوری کی صورت میں باقاعدہ رپورٹنگ ہونی چاہئے۔ ☠
- میگزین کی اندرونی جگہ کی مرمت سے قبل تمام دھماکہ خیز مواد نکال لینا چاہئے اور فرش کو صاف کرنا چاہئے۔ ☠
- میگزین کی سکیورٹی پر خصوصی توجہ دینی چاہئے۔ ☠
- پارٹی چیف روزانہ کی بنیاد پر دھماکہ خیز مواد کی حالیہ انویٹری تیار کرنے کا جس میں دھماکہ خیز مواد کے اجراء اور واپسی کے ساتھ متعلقہ عملے کے دستخط ہوں گے۔ ☠



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

اصول 03

دھماکہ خیز مواد کی ہینڈلنگ

- دھماکہ خیز مواد کا سب سے پرانا ٹاک پہلے استعمال کیا جائے۔ ☠
- دھماکہ خیز مواد کو ہینڈل یا کھولتے وقت دھاتی اوزار استعمال مت کریں۔ ☠
- دھماکہ خیز مواد کو پھینکنے، سرکانے یا عجلت میں ہینڈل کرنے سے گریز کریں۔ ☠
- مسترد دھماکہ خیز مواد کو صرف مجاز تربیت یافتہ عملے ہی تلف کرے گا۔ ☠
- دھماکہ خیز مواد کو صرف لوڈرز اور شوٹرز ہی ہینڈل اور استعمال کریں گے۔ ☠
- بکس کو انتہائی احتیاط سے ہینڈل کیا جائے اور انہیں کسی صورت پھینکا، فرش پر سرکا یا گراندہ جائے۔ ☠
- بیماری کی حالت میں یا غنودگی کا باعث بننے والی ادویات کے استعمال یا شراب یا نشیات کے نشے میں دھماکہ خیز مواد کو ہینڈل کرنے سے گریز کریں۔ ☠



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

اصول 04

دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل

- دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل خصوصی طور پر تیار اور ڈیزائن کردہ گاڑیوں میں ہی کی جائے۔ (پبلک ٹرانسپورٹ پر کبھی بھی دھماکہ خیز مواد منتقل نہ کریں) ☠
- یقینی بنائیں کہ دھماکہ خیز مواد کی لوڈنگ سے قبل گاڑی بارود اور ڈیٹونیٹر کی منتقلی کے لئے محفوظ ہے۔ ☠
- دھماکہ خیز مواد منتقل کرنے والی گاڑی کا ڈرائیور طبعی لحاظ سے تندرست اور کارآمد لائسنس کا حامل ہونا چاہئے۔ ڈرائیور کو حفاظتی معیارات اور ہنگامی صورت حال میں لئے جانے والے اقدامات (مثلاً فائر فائٹنگ اور فرسٹ ایڈ میں تربیت یافتہ) سے مکمل طور پر واقف ہونا چاہئے۔ ☠
- لائسنس یافتہ شوٹر انچارج کے علاوہ دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل کے لئے استعمال گاڑی میں مسافروں اور غیر متعلقہ افراد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ☠
- ڈیٹونیٹر کو دھماکہ خیز مواد کے ساتھ منتقل نہ کیا جائے۔ ان کی نقل و حمل کے لئے علیحدہ گاڑی کا استعمال کیا جائے۔ ڈیٹونیٹرز کو موزوں کنٹینرز میں ہی منتقل کیا جائے۔ ☠
- دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل کے لئے زیر استعمال گاڑی مکمل چارج شدہ اور فعال واٹر ٹائپ ایکسٹنگوئشر سے لیس ہونی چاہئے۔ ابتدائی طبی امداد کی کٹ اور اوزار گاڑی میں دستیاب ہونے چاہئیں۔ ڈرائیور فائر فائٹنگ اور ابتدائی طبی امداد کی تدابیر کا ماہر ہونا چاہئے۔ ☠
- گاڑی کی واضح طور پر اگلی اور پچھلی جانب ”خطرہ“ دھماکہ خیز مواد ”جیسی انتباہی علامت سے نشانہ ہی ہونی چاہئے۔ فرنٹ پر دونوں اطراف میں دو سرخ انتباہی جھنڈے لگائے جائیں۔ گاڑی اگلی اور پچھلی جانب گھومنے والی سرخ لائٹ سے لیس ہونی چاہئے۔ ☠
- ڈرائیور کے کیمین میں کسی قسم کا دھماکہ خیز مواد اور ڈیٹونیٹر نہ رکھا جائے۔ ☠
- کیمپ سائٹ کے احاطہ میں دھماکہ خیز مواد اور ڈیٹونیٹرز کو رکھا/زخیرہ نہ کیا جائے۔ ☠
- دھماکہ خیز مواد رکھتے اور لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے وقت تمباکو نوشی سے سختی سے پرہیز کیا جائے۔ ☠
- خطرناک، آتش گیر مواد (اچس، ایندھن، شعلہ پیدا کرنے والے آلات) دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل کرنے والی گاڑی میں نہ رکھے جائیں۔ ☠
- دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل کرنے والی گاڑی میں ریڈیو نصب نہ کیا جائے۔ ☠
- دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل کرنے والی گاڑی میں یا اس کے قریب نشے میں دھت افراد کو جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ ☠



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

ریڈیو فریکوئنسی (RF) ٹرانسمیٹرز جس میں AM اور FM ریڈیو کی سہولت ہو، ٹیلی ویژن اور راڈار طاقور مقناطیسی فیلڈ بناتے ہیں جو ٹرانسمیٹرانٹینا سے شدت کے فاصلہ کو کم کرتا ہے۔ کئی ملٹری ٹرانسمیٹرز بھی موجود ہوتے ہیں جن کی فریکوئنسی کلور ہر ٹز (kHz) سے ہزاروں میگا ہر ٹز (MHz) تک ہوتی ہے۔ جن کی اکثر زیادہ پاور آؤٹ پٹ ہوتی ہے۔ ایسی صورتوں میں کام روک کر اس کو دوبارہ شیڈول کیا جانا چاہئے۔

مخصوص صورتوں میں، الیکٹریک ڈیٹو نیٹ وائرز میں ایسے فیلڈز سے کافی الیکٹریک انرجی پیدا ہوتی ہے جس سے دھماکہ ہو سکتا ہے۔ ریڈیو ٹرانسمیٹرز کے علاقے میں دھماکہ خیز مواد کی ٹرانسپورٹنگ کے وقت مندرجہ ذیل معیار کے مطابق کم از کم فاصلہ ہونا چاہئے:

پاور واٹ	کم از کم فاصلہ	پاور واٹ	کم از کم فاصلہ
50-0	75 میٹر	10000-1000	750 میٹر
250-50	150 میٹر	50000-10000	1500 میٹر
1000-250	300 میٹر	100000-50000	2300 میٹر

بجلی کی تاروں کے متوازی یا ان کے قریب گاڑی کو کھڑا کرنے سے گریز کریں۔ میگنیزیم کی طرف آنے جانے کے راستے اور جگہ کا قبل از وقت تعین کریں اور پروگرام سے متعلق ڈرائیورز کو آگاہ کریں۔ گاڑیاں حساس علاقوں سے محفوظ فاصلے پر کھڑی کریں۔ سڑکوں اور کچے راستوں پر گاڑی کی رفتار بالترتیب 60 اور 30 کلومیٹر فی گھنٹہ رکھیں۔ گاڑی کی رفتار معینہ حد سے تجاوز نہ کرے۔

منتقلی کے دوران دھماکہ خیز مواد کو دن رات بغیر نگرانی کے نہ چھوڑیں۔

گاڑی میں پٹرول یا ڈیزل بھرتے وقت یاد دہماکہ خیز مواد کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے دوران انجن نہ چلائیں۔

گاڑی کی باڈی اور فرش کو باہر سے مکمل طور پر میٹھیٹ سے ڈھانپیں اور اندرونی سطح کو لکڑی یا غیر موصل تہہ سے ڈھانپیں تاکہ گاڑی آتشزدگی کے خلاف مزاحمت کرے یہ آتشزدگی سے محفوظ رہے۔ گاڑی کی باڈی میں پیچھے کی جانب دروازے کے علاوہ کوئی خلا نہیں ہونا چاہئے۔ گاڑی کی اندرونی ساخت صاف اور درست حالت میں رکھی جائے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

- حادثے یا بریک ڈاؤن کی صورت میں ایک آدمی گاڑی کے قریب کھڑا ہو گا جب کہ دوسرا آدمی پولیس، میس کیمپ اور پارٹی چیف کو اطلاع دے گا۔ ☠
- گاڑی کے بریک ڈاؤن کی صورت میں دھماکہ خیز مواد ماہر پروفیشنل کی نگرانی میں دوسری گاڑی میں منتقل کیا جائے گا۔ ☠
- ڈرائیور کیمین میں آتشزدگی کی صورت میں فوراً آگ بجھانے والے آلات کا استعمال کریں۔ حالات کے پیش نظر دیگر ضروری اقدام عمل میں لائے جائیں گے۔ ☠
- مسافروں کی آمدورفت کے لئے استعمال پبلک ٹرانسپورٹ میں دھماکہ خیز مواد کبھی بھی منتقل نہ کریں۔ ☠
- اگر دھماکہ خیز مواد سے لیس گاڑی کی مرمت درکار ہو تو ورکشاپ کے حوالے کرنے سے پہلے دھماکہ خیز مواد کو دوسری گاڑی میں منتقل کیا جائے۔ ☠



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

اصول 05

شاٹ ہول لوڈنگ

- لوڈنگ کرنے والا عملہ دھماکہ خیز مواد کو میگزین میں رکھنے کے لئے تجربہ کار اور تربیت یافتہ ہونا چاہئے۔ ☠
- بارود اور ڈیٹونیٹرز کو مخصوص کنٹینرز میں علیحدہ علیحدہ رکھا جائے اور ان کے درمیان کم از کم 25 میٹر کا محفوظ فاصلہ ہونا چاہئے۔ ☠
- لوڈر یقینی بنائے گا کہ بارود اور ڈیٹونیٹرز لوڈ کئے جانے والے شاٹ پوائنٹ کے دونوں طرف 25 میٹر کے فاصلے پر ہوں اور ان کی ہمہ وقت نگرانی کی جائے۔ ☠
- لوڈنگ سپروائزر لوڈنگ آپریشن سے قبل تمام علاقہ صاف کرے گا۔ اس میں کریو کے اہلکار اور دیگر افراد شامل ہیں۔ ☠
- صرف ہول کے لئے درکار دھماکہ خیز مواد اور ڈیٹونیٹرز کی مقدار ہی ڈبے سے نکالی جائے۔ دھماکہ خیز مواد اور ڈیٹونیٹرز نکالنے کے فوراً بعد ڈبوں کو بند کر دیا جائے۔ ☠
- دھماکہ کے تمام آپریشنز کو طوفان باد و باران کے دوران روک دیا جائے۔ ☠
- لوڈنگ سے قبل لوڈر ہول کو یقینی بنانے کے لئے چیک کرے گا کہ یہ محفوظ گہرائی تک کھلا ہے۔ ☠
- کام کی جگہ پر دھماکہ خیز مواد منتقل کرنے سے قبل محفوظ پینڈنگ اور سٹوریج کو یقینی بنایا جائے گا۔ ☠
- دھماکہ خیز مواد استعمال کرنے کی جگہ کے 30 میٹر کے رداس میں سگریٹ نوشی اور کھلے شعلے کی اجازت نہیں۔ ☠
- لوڈ کئے جانے والے چارج کے علاوہ دھماکہ خیز مواد سوراخوں سے محفوظ فاصلے (یعنی کم از کم 30 میٹر) پر ہونا چاہئے۔ ☠
- چارج لوڈ کرنے کے ضروری کام کے علاوہ لوڈنگ ہولز کے قریب کسی بھی کام سے گریز کریں۔ ☠
- ہولز کے قریب تمام افراد انتہائی احکامات سننے، دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہونے چاہئیں۔ ☠
- مختلف کریو کی جانب سے پیٹرن ہول لوڈنگ کے وقت محفوظ فاصلے کو یقینی بنایا جائے جس کے لئے سپروائزر کی چوکسی کے ساتھ نگرانی درکار ہے۔ ☠
- ہولز کا مناسب قطر ہونا چاہئے تاکہ دھماکہ خیز مواد کو دبائے بغیر آسانی سے ہول میں ڈالا جاسکے۔ ☠
- ڈرلنگ مکمل ہونے اور پائپ کو نکالنے کے فوری بعد لوڈ کرنا بہتر ہے۔ ☠
- قبل از وقت چارج یعنی دھماکہ خیز مواد میں ڈیٹونیٹرز داخل نہ کریں۔ ☠
- اس میں ڈیٹونیٹرز داخل کرنے کے فوری بعد اس کے گرد چارج لوڈ کریں۔ ☠
- دھماکہ خیز مواد میں ڈیٹونیٹرز داخل کرنے کی غرض سے غیر موصل مادے (نو کدار چھڑی) کی مدد سے اس میں سوراخ کریں۔ ☠



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

- چارجنے کے بعد ڈیٹو میٹر کے وائر کو بارود کے گرد تین چار چکر گھما کر گاٹھ لگادیں تاکہ ڈیٹو میٹر پر دباؤ نہ پڑے۔ ☠
- چارج لوڈ کرتے وقت منظور شدہ گیلوینومیٹر کی مدد سے سرکٹ چیک کریں اور ٹیسٹنگ کے وقت ہول پر احتیاط سے کھڑے ہوں۔ ☠
- گہرے ہولز میں چارج کی لوڈنگ کے لئے عموماً لوڈنگ پولز استعمال ہوتے ہیں۔ یہ پول غیر موصول مادے (لکڑی) سے بنے ہونے چاہئیں جس پر سٹیٹک چارج نہ آئے۔ ☠
- ہول میں چارج پھنس جانے کی صورت میں اسے زبردستی نہ کھینچیں۔ لوڈ شدہ ہول کے قریب ایک اور ہول کریں اور پھنسے ہوئے چارج تک مطلوبہ گہرائی میں دوبارہ لوڈ کریں۔ (نئے لوڈ شدہ ہول کا دھماکہ کرتے وقت ہول میں پھنسا چارج بھی پھٹ جائے گا)۔ ☠
- یقینی بنائیں کہ چارج ہول میں معلق نہ ہو۔ ☠
- جب ہولز لوڈ ہو جائیں تو انہیں مٹی، گارے وغیرہ سے بھر دیں۔ بھرائی کے لئے استعمال سلاح غیر موصول مادے سے بنی ہونی چاہئے۔ ☠
- ہول ٹھنڈا ہونے تک چارج لوڈ مت کریں۔ ☠



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

اصول 06

شاٹ ہول شوٹنگ

کسی بھی دھماکہ خیز مواد کی ڈیٹونیشن سے قبل ملازمین، عوام، مویشیوں، جنگلی حیات اور املاک کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ تمام شوٹرز دھماکہ خیز مواد کو ہینڈل کرنے کے لئے تربیت یافتہ، تجربہ کار اور سند یافتہ ہونے چاہئیں۔ اسی طرح سے شوٹنگ کریو کے ممبران بھی دھماکہ خیز مواد کو استعمال کرنے کے لئے تربیت یافتہ اور تجربہ کار ہونے چاہئیں۔ شوٹنگ کے طریقہ کار کے کتابچے کی کم از کم ایک نقل کریو کے پاس ہونی چاہئے۔ فرسٹ ایڈ باکس بھی دستیاب ہونا چاہئے۔

سرفیس شوٹنگ ایریامیں کام کرنے والے ملازمین مندرجہ ذیل حفاظتی آلات سے لیس ہونے چاہئیں:

- ◀ ہیلمٹ
- ◀ چڑے کے دستانے
- ◀ ایئر پلگ
- ◌ سیفٹی شوز
- ◌ فیس ماسک
- ◌ اطرائی ڈھال پر مشتمل چشمے

شوٹریقینی بنائے گا کہ کریو کے تمام ممبران کو باقاعدہ ذاتی حفاظتی سامان (PPE) جاری کیا جائے اور وہ اسے پہن کر رکھیں۔ تمام اہلکار طبی انخلاء کے طریقہ کار سے واقف ہوں۔

شوٹر اور ریکارڈر (آبزور) کے مابین واکی ٹاکی کے ذریعے مسلسل رابطہ ہونا چاہئے۔

کسی عمارت، ریلوے لائن، سڑک، بجلی اور ٹیلی فون کی لائنز کے قریب دھماکہ نہ کریں۔ جن تنصیبات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو ان کے قریب دھماکہ خیز مواد استعمال نہ کریں۔

ایک ہول میں چارج لوڈ کرنے کے بعد تصدیق کریں کہ لوڈ کیا گیا چارج نکالنا نہ جاسکے۔ یہ عمل عموماً ہول کو بھر کر کیا جاتا ہے۔ ڈیٹونیٹر وائرز زمین میں گاڑھی جائیں تاکہ غیر مجاز افراد تک ان کی رسائی نہ ہو۔

دھماکہ خیز مواد / ڈیٹونیٹر کے معائنہ کے لئے دھماکہ خیز مواد تیار کرنے والی اتھارٹی کا منظور شدہ مسلمان اور مجوزہ تکنیک استعمال کریں۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

- ☠ دھماکہ خیز مواد کے معائنہ کے لئے زیر استعمال آلات / اوزار ہمہ وقت کام کی درست حالت میں رہنے چاہئیں۔ اگر ان کے کام میں کوئی شک ہو تو انہیں فوراً تبدیل کر دینا چاہئے۔ دھماکہ خیز مواد کے معائنہ کے لئے ناقص آلات کا استعمال فوراً روک دینا چاہئے۔
- ☠ ڈیٹونیٹر وائزر کے تسلسل کو چیک کرنے کے لئے ملٹی میٹر کبھی استعمال نہ کریں۔
- ☠ شوٹر شاٹ پوائنٹ سے محفوظ فاصلے اور مقام پہ ہو اور اس کو شاٹ پوائنٹ پر مکمل کنٹرول ہو۔
- ☠ شوٹنگ کی جگہ سے شوٹر کو شاٹ پوائنٹ واضح نظر آنا چاہئے۔
- ☠ شوٹنگ کے لئے بلاسٹر کے ساتھ منسلک ہونے تک ڈیٹونیٹر لیڈز اور شوٹنگ لائن کو دبا کر رکھیں۔
- ☠ جوڑا احتیاط سے لگائیں اور اچھی غیر موصول وائزر کا استعمال کریں۔
- ☠ پیٹرن ہول میں سیریز سرکٹ فائرنگ لائن استعمال ہونی چاہئے۔
- ☠ بلاسٹر تمام ڈیٹونیٹرز کو ڈیٹونیٹ کرنے کے لئے درکار اضافی کرنٹ فراہم کرنے کے قابل ہونے چاہئیں۔
- ☠ بلاسٹرز کا باقاعدگی سے معائنہ کیا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ یہ دھماکہ خیز مواد کو اڑانے کے لئے مناسب کرنٹ فراہم کر سکتا ہے۔
- ☠ شاٹ فائر کرنے سے پہلے بلند آواز میں اشارہ کیا جائے۔
- ☠ سرفیس پیٹرن کی شوٹنگ سے پہلے یقینی بنائیں کہ تمام افراد اور گاڑیاں محفوظ فاصلے پر ہوں۔
- ☠ فائر ضائع ہونے کی صورت میں تمام افراد کم از کم آدھے گھنٹے کے لئے چارج سے دور رہیں۔ چارج کی ری پرمنگ سے پہلے ماہر نگران احتیاط سے سرکٹ چیک کرے گا۔
- ☠ شوٹنگ کریو ہوا کی سمت میں کھڑا ہو گا تا کہ شاٹ کی وجہ سے پیدا ہوا دھواں، شعلے اور گرد اُس کے سانس میں نہ جائیں۔ اس سے شدید سر درد اور متلی ہو سکتی ہے۔
- ☠ شاٹ کے نتیجے میں سر پر پہاڑی تودے گرنے سے مکمل طور پر آگاہ رہیں۔
- ☠ پانچ منٹ تک چوکس رہیں کہ "بلو آؤٹ" ہو سکتا ہے۔
- ☠ شک اور غلطی سے بچنے کے لئے پیٹرن شوٹنگ میں صرف ایک وائزر استعمال کریں۔
- ☠ شوٹر شاٹ پر مکمل کنٹرول رکھتا ہو اور شاٹ کی جگہ پر نامساعد حالت کے باعث وہ شاٹ کو کسی بھی وقت روکنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔
- ☠ دھماکے کے بعد کوئی شخص اُس جگہ میں شوٹر کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوگا۔
- ☠ فائر ضائع ہونے کی صورت میں، مندرجہ ذیل طریقہ کار اپنایا جائے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسیلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

- ◀ تمام افراد کو چارج سے کم از کم ایک گھنٹہ کے لئے دور رکھا جائے۔
- ◀ فائرنگ لائن چیک کی جائے اور منقطع ہونے کی صورت میں اسے بدلا جائے۔
- ◀ ڈیٹونیٹرز کے جوڑ چیک کئے جائیں۔ اگر کوئی ڈیٹونیٹر غیر فعال ہو جائے تو بقیہ پیٹرن کو اضافی ہول کی ڈرلنگ کے ذریعے شٹ کیا جائے گا۔

- ☠ شوٹر اگلے شٹ پوائنٹ پر جائے تو وہ تمام وائزر اٹھائے گا اور یقینی بنائے گا کہ علاقہ اگلے شٹ پوائنٹ پر جانے سے پہلے صاف ہو۔
- ☠ ڈیٹونیٹنگ سے قبل شوٹر، کریو اور تمام دیگر اراکین آپس میں رابطہ رکھیں گے تاکہ کوئی بھی غیر متعلقہ شخص شٹ ایریا میں داخل نہ ہو۔ آپریشن ایریا میں غیر متعلقہ شخص کی موجودگی سے متعلق تمام کریو اراکین رپورٹ کریں گے۔
- ☠ تمام سڑکوں اور شٹ ایریا کی جانب جانے والے راستوں پر انتہائی علامات نصب کی جائیں۔ علامات اس جگہ میں دھماکہ خیز مواد کے استعمال کی نشاندہی کریں گی۔ تمام علامات اور پلے کارڈز پر مقامی زبان استعمال کریں۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

اصول 07

ریکارڈنگ آپریشنز

- آتشزدگی سے بچنے کے لئے ریکارڈنگ کی گاڑی ایسی جگہ پر کھڑی کریں جہاں لمبی گھاس اور جھاڑیاں نہ ہوں۔ ☠
- برقی طوفان آنے کی صورت میں، تمام آپریشنز روک دیں اور تاروں کو ریکارڈنگ ٹرک سے منقطع کر دیں۔ اہلکار کو لوڈ شدہ ہولز زیادہ کم خیز مواد سے محفوظ فاصلہ رکھنے کی ہدایت کریں۔ ☠
- گاڑی کے ذریعے تار پکڑتے یا رکھتے ہوئے جڑی بوٹیوں، جھاڑیوں، لٹکی ہوئی تاروں اور دیگر خطرات سے آگاہ رہیں۔ ☠
- کیبل کی ہینڈلنگ کے وقت ہمیشہ چمڑے کے دستا نہ پہنیں۔ تار کو ہاتھوں کے ذریعے سمیٹیں۔ ☠
- کیبل کو سڑک یا گلی میں نہ پھیلائیں۔ ٹیلی فون یا ٹیلی گراف کے کھمبوں پر کیبل کو نہ پھینکیں۔ ☠
- ٹرک سے اندر اور باہر کیبل فیڈ کرنے والے کیبل ہینڈلرز قابل رسائی لیمر جنسی ہارن بٹن پر مشتمل ہونے چاہئیں۔ ☠
- دستی طور پر کیبل کو ہینڈل کرتے وقت اپنے اوپر حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ وزن اٹھا کر گڑھوں کو پھلانگنا اور باڈ کے نیچے یا اوپر سے گزرنا منع ہے۔ ☠
- باڈی کے گرد کیبل کی کوائٹنگ کے وقت احتیاط سے کام لیں۔ اگر کیبل ایک سرکسی گزرنے والی گاڑی میں پھنس جائے تو شدید چوٹ لگ سکتی ہے۔ ☠
- جیو فونز سٹرنگز پر بیٹھنا اور کھڑے ہونا منع ہے کیونکہ اس کیونوک شدید چوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ ☠
- جیو فون سٹرنگز کو حد سے زیادہ نہ کھینچیں اور نہ ہی جھٹکادیں۔ اس طرح آلہ خراب ہو سکتا ہے یا جیو فون کی نوک شدید چوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ ☠
- اگر ٹرک کے ذریعے ریکارڈنگ آپریشن کیا جاتا ہے تو جزیئر کا ایگزاسٹ سسٹم باقاعدگی سے چیک کیا جائے تاکہ ریکارڈنگ کیب میں ایگزاسٹ کے شعلے نہ جا سکیں۔ پروپین اور دیگر ہیٹرز کو مناسب انداز میں ہوا دار کریں۔ ☠



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

- جہاں ممکن ہو، سڑک سے گزرنے والی کیبل کو نالی میں سے گزاریں۔ اگر کوئی کیبل سڑک کی سطح سے گزارنی ہو تو اسے کیبل پروٹیکٹر میں رکھیں اور سڑک کی سطح کو ڈکٹ ٹیپ لگا کر محفوظ کریں۔ ☠
- مصروف ہائی وے پر پھیلی کیبل کو متواتر چیک کرتے رہیں تاکہ یقینی بنایا جاسکے کہ اُس پر سے ٹیپ نہ اترے اور نہ ہی وہ الگ ہو۔ ☠
- کیبل سے ٹریفک گزر رہی ہو تو کیبلز پر کام نہ کریں۔ ☠
- سڑک پر کیبل کو لٹکانے سے گریز کریں۔ اگر کیبل کو لٹکانا ضروری ہو تو یقینی بنائیں کہ اس کی بلندی اتنی ہو کہ گاڑیاں اس کے نیچے سے آسانی سے گزر سکیں۔ ☠
- کیبلز کو مضبوطی سے باندھیں۔ انتہائی علامات لگائیں اور نمایاں کرنے کے لئے کیبل کو کسی ربن سے باندھ دیں۔ ☠
- جھاڑیوں اور گھاس میں کیبل رکھتے وقت علاقے کو سانپوں، بچھوؤں یا خطرناک خشرات کی موجودگی کے لئے چیک کریں۔ ☠
- ریڈیوسیٹ اور واکی ٹاکی کو درست فعال حالت میں رکھیں۔ ☠



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

اصول 08

وائبرو سائز آپریشنز

- آپریشنز شروع کرنے سے پہلے یقینی بنائیں کہ مشینری کام کرنے کی درست حالت میں ہے۔ ☠
- ہائیڈرالک سسٹم میں دباؤ بڑھنے پر مرمت اور دیکھ بھال کی کوشش نہ کریں۔ جب دباؤ زیادہ ہو تو آپریٹر کے علاوہ دیگر عملہ محفوظ فاصلے پر رہے۔ جب سسٹم پر دباؤ ہو تو رسنے، پھٹنے اور نقص کی وجہ سے پیچیدہ اور جان لیوا حادثہ پیش آسکتا ہے۔ ☠
- پاؤ کے نیچے اپنے جسم کا کوئی حصہ نہ رکھیں۔ ☠
- دباؤ سے لیس یونٹ کو بغیر کسی نگرانی کے نہ چھوڑیں۔ ☠
- ایکسلز بلاک ہونے تک ٹائز بند لے یا مرمت کے لئے وائبریٹر کو مت اٹھائیں۔ ☠
- فعال وائبریٹر کے قریب چلتے یا کھڑے ہوتے وقت احتیاط سے کام لیں۔ وائبریٹر تیزی سے کام کرتا ہے اور آپریٹر کی توجہ کسی بھی صورت میں اس سے ہٹنی نہیں چاہئے۔ ڈھلوانوں خصوصاً گارے پر، وائبریٹر پھسل سکتا ہے یا ڈھلوان کے نیچے سرک سکتا ہے۔ ☠
- ایکیومیولیٹر کو چارج کرنے کے لئے صرف "خشک" نائٹروجن استعمال کریں۔ انتہائی احتیاط سے کام لیں کہ آکسیجن یا کمپریسڈ گیس غلطی سے استعمال نہ ہوں۔ ☠
- کمپریسڈ گیس کی ہر بوتل کی اجزاء کے مطابق واضح اور باقاعدہ نشاندہی ہونی چاہئے۔ ☠
- ایک وائبریٹر کامرز ثقل بہت زیادہ ہوتا ہے لہذا کھردرے علاقوں میں بہتر اندازے کے ساتھ کام کیا جائے۔ ☠
- ان گاڑیوں کے سائز اور ترکیب کی وجہ سے رکنے، پیچھا کرنے، وارنگ اور مجموعی رفتار پکڑنے کی صورت میں خصوصی توجہ دیں۔ دوسری گاڑیوں سے اتنا فاصلہ رکھیں کہ آپ ایمر جنسی میں حفاظت کے ساتھ رک سکیں۔ ☠
- غیر متعلقہ افراد کا داخلہ سختی سے منع ہے۔ ☠



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسیلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

-
- تھر تھراہٹ سے بچنے کے لئے واہرٹیٹر کا عملے اور گاڑی سے کم از کم 50-60 میٹر کا محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں۔ ☠
- زمین پر کھڑے ہو کر وروسیز آپریشن کے دوران مشینوں کی مسلسل نگرانی اور چیکنگ سے گریز کریں۔ ☠
- سافٹ فارمیشن میں وروسیز آپریشن کے دوران 70kN سے 80kN مشینوں کو مکمل طاقت کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ انتہائی طاقت کو کم یا محفوظ مجوزہ طاقت یا 45kN سے 55kN تک گھٹایا جائے۔ ☠
- کام کے دوران آپریٹر کو کانوں کے حفاظتی آلات فراہم کئے جائیں۔ ☠



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

اصول 09

وبیل ماؤنٹڈ آپریشنز

- ✠ غیر تربیت یافتہ عملے کو براہ راست نگرانی کے علاوہ ڈرننگ رگ چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔
- ✠ مشینری فعال ہو تو مرمت، دیکھ بھال یا سروس کی کوشش نہ کریں۔
- ✠ تمام شاخیں، سپر ایکٹس اور گیریز کو محفوظ کیا جائے۔ اگر حفاظتی ڈھال اتاری جائے تو مشینری کو دوبارہ چلانے سے قبل انہیں تبدیل کر دیا جائے۔
- ✠ ڈرننگ رگ کے متحرک حصوں کے گرد ڈھیلے کپڑے نہ پہنیں۔
- ✠ ڈرننگ کا عملہ مناسب ذاتی حفاظتی سامان (PPE) یعنی حفاظتی جوتے، دستانے، ٹھوس ہیٹ وغیرہ پہنے گا۔
- ✠ ڈرننگ پائپ اور ماسٹ اٹھاتے یا نیچے کرتے وقت ڈر لرو کو تمام افراد پر نظر رکھنی چاہئے۔ یقینی بنائیں کہ پاور لائنز اور دیگر خطرات موجود نہیں ہیں۔
- ✠ ان ٹیک اور ڈسچارج والو کو چیک اور کھولنے تک مڈ پمپ (mud pump) کو نہ چلائیں۔ جب گردش میں رکاوٹ پر مڈ پمپ (mud pump) کرک جاتا ہے تو واش ہوز والو کھول کر فوراً دباؤ خارج کر دیں۔
- ✠ مڈ پمپ میں باقاعدہ پریشر گیج اور اخراج کرنے والا والو ہوتا ہے۔ خارج کرنے والا والو محفوظ ہونا چاہئے اور بلو پائپ کی سمت زمین کی طرف ہونی چاہئے۔
- ✠ مڈ لائنز ماسٹ اور ڈرل پائپ سے محفوظ رہنی چاہئیں۔
- ✠ سلگ پٹ نیچے کی طرف بندھی ہوئی زنجیر سے لیس ہونی چاہئے۔
- ✠ ہوزز، زنجیروں اور لائنز کا روزانہ جائزہ لیں۔
- ✠ سلپ ٹانگ اور رینج کا معائنہ اور صفائی کرتے رہیں اور مکمل خراب ہونے سے پہلے ہی انہیں بدل دیں۔ ٹانگ پر ہتھوڑا نہ ماریں۔ لائن بریک ترتیب دیں اور راولڈ کو گردش دیں۔
- ✠ بلیڈ کی مدد سے ڈرل ہٹ کو کبھی نہ پکڑیں۔
- ✠ ہٹ اور سٹیم کو ترتیب دینے کے لئے انگلیوں کا استعمال کبھی نہ کریں۔
- ✠ جب ایئر ڈرل استعمال ہو رہی ہو تو کوئی بھی لائن یا رابطہ توڑنے سے پہلے ہوائی دباؤ مکمل طور پر خارج کر دیں۔ گانچ چیک کریں۔ ہوائی لہر کو چیک کرنے کے لئے اپنے ہاتھ استعمال مت کریں۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

- ⚠ پیٹرول ڈرننگ کے وقت ماسٹ کو نیچے کئے بغیر ڈرننگ رگ کو مختصر فاصلے تک حرکت دی جاسکتی ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر شٹ پوائنٹ زمینی سطح پر ہو اور سر سے اوپر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔
- ⚠ ماسٹ اٹھا کر ڈرننگ رگ کو حرکت دیتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لیں۔
- ⚠ طوفان بادوباراں کی صورت میں تمام آپریشنز روک دیں اور ستونوں کو نیچے کر دیں۔
- ⚠ کسی بھی پاور لائن سے ہول کی دگنی گہرائی کے قریب شٹ ہول کی ڈرننگ نہ کریں تاوقتیکہ خصوصی احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آف سیٹس کو مد نظر رکھیں۔
- ⚠ ایئر ڈرننگ کے وقت آنکھوں اور کانوں کے حفاظتی آلات ہر وقت پہنے رکھیں۔
- ⚠ کسی ایسی جگہ پر ڈرننگ نہ کی جائے جس کو پہلے شٹ کیا جا چکا ہو یا اس میں دھماکہ خیز مواد موجود ہو۔
- ⚠ شٹ ہول کی لوڈنگ کے فوراً بعد مڈپٹ، ریٹرن ڈنچ اور سلپ ہول کی بھرائی کر دیں۔
- ⚠ سڑک پار کرتے وقت ایک ہیلو بطور گائیڈ نشاندہی کرے گا۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

اصول 10

پورٹیبیل ڈرننگ رگ (MP رگز اور فلشنگ یونٹ)

پورٹیبیل ڈرننگ رگ کئی ماڈلز اور سائز میں تیار کی جاتی ہے۔ انہیں گھنے جنگلوں، دلدل، پہاڑوں اور زمینی علاقوں استعمال کیا جاتا ہے جہاں میں سورخ کرنا مقصود ہو۔

مندرجہ ذیل اقدامات پر سختی سے عمل کیا جائے:

براہ راست نگرانی کے بغیر تربیت اور عملی کام میں کوئی شخص بھی ڈرننگ رگ نہیں چلائے گا۔

ڈرلر اگلے کام کے لئے منصوبہ بندی کرے گا۔ مسائل پر تبادلہ خیال کرے گا اور محفوظ سسٹم طے کرے گا۔

ڈھیلے کپڑے، انگوٹھی یا زیورات نہ پہنیں اور لمبے بالوں کو باندھیں اور ہیڈ گیئر استعمال کریں۔

ڈرلر اور معاون باقاعدہ فٹ ٹھوس ہیٹ، حفاظتی جوتے، یونیفارم، دستاں اور حسب ضرورت کانوں اور آنکھوں کے حفاظتی آلات پہنیں گے۔

مندرجہ ذیل سامان کو چیک کیا جائے:

روزمرہ کی دیکھ بھال کو چیک کیا جائے گا اور خرابی کی صورت میں مرمت کی جائے گی۔

پلیاں، گیئر، سپروکٹس اور دیگر متحرک حصوں کو حسب ضرورت محفوظ کیا جائے گا۔ (غیر محفوظ مشینری کو استعمال کرتے ہوئے اپنی انگلیاں کھو جانے کا خطرہ مول نہ لیں)۔

جب دیکھ بھال کے لئے گاڑ ڈالتا رہے جائیں تو آلے کو دوبارہ استعمال کرنے سے قبل اسے بالکل درست انداز میں واپس لگا دیا جائے۔

سٹارٹ کرنے سے پہلے چیک کرنے والی چیزوں میں گاڑ، فیول لائنز، فیول ٹینک اور ڈھکن، سپارک پلگ وائرز، سوچر (باقاعدہ انسولیشن کے لئے)،

ہوز اور کپ لگز، تیل کی سطح اور ایئر فلٹرز شامل ہیں۔ انجن کو روکنے والے سٹاپ سوچر آپریشن کے معائنے کو روزانہ کا معمول بنائیں۔

سٹارٹ کرنے کے بعد تھر اٹل آپریشن، گاجز اور ہوزز کو ہائیڈرولک یا ایئر لیک کے لئے چیک کریں۔

دھول و مٹی کو اڑانے والے ریٹیکلٹریڈیک کو استعمال کریں۔ گرد کو ہٹانے کے لئے پاؤں یا ہاتھ استعمال نہ کریں۔

یقینی بنائیں کہ ڈرننگ کی جگہ کے گرد سطح متوازن اور رکاوٹوں سے پاک ہے۔ پورٹیبیل ڈرل کے لئے ایک پلیٹ فارم تیار کیا جائے۔

جونہی ڈرننگ آپریشن شروع ہو جاتا ہے تو تمام غیر متعلقہ اراد کو ڈرننگ رگ سے دور کر دیں۔

پہاڑی علاقوں میں کام کرتے وقت ڈرل سٹیم بعض اوقات خراب یا انداز ہو سکتا ہے جس کے باعث ہاتھوں یا انگلیوں کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ گردش

کرنے والی ڈرل سٹیم سے اپنے ہاتھ اور پاؤں دور رکھیں۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

- نئی جگہ پر ڈرلنگ رگ کو حرکت دینے سے پہلے ہمیشہ انجن کو بند کریں۔ ☠
- اینڈھن کے لئے صرف منظور شدہ کنٹینرز ہی استعمال ہو سکتے ہیں اور ان کی باقاعدہ نشاندہی ان کے اجزاء کے مطابق کریں۔ ☠
- فیول ٹینک انجن کے گرم حصوں یا دیگر آتش گیر آلات سے دور رکھے جائیں۔ ☠
- جب ڈرلنگ رگ پر فیول ٹینک لگایا جائے تو ری فیولنگ سے قبل انجن کو سوئچ آف کر دیں۔ تیل کے رساؤ سے بچنے کے لئے احتیاط سے کام لیں۔ ☠



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

اصول 11

سویمپ آپریشنز/ ریور کراسنگز

دریاؤں کو عبور کرنے اور پانی پر مشتمل علاقوں میں کام کرنے کے تمام آپریشنز میں نظم و ضبط پر سختی سے عمل کیا جائے:

مندرجہ ذیل نکات پر عمل کیا جائے:

- ☠ کھلے پانی یا دریا پار کرنے کے لئے کشتیوں میں موجود لہکالوں کو لائف جیکٹ یا بوائنسی ایڈز پہننا چاہئے۔
- ☠ کشتیوں کو استعمال کرنے والا عملہ آپریشنز پر ہدایات لے گا جس میں حفاظتی آلات کا استعمال اور مین اور بورڈ ڈرل شامل ہیں۔
- ☠ اندھیرے میں کشتی کو حرکت دینے کی اجازت نہ ہے ماسوائے لیمر جنسی یا انتظامیہ کی پیشگی منظوری کے۔
- ☠ کام شروع کرنے سے قبل نقشے میں ظاہر نہ کئے گئے دریا کو عبور کرنے سے متعلق منصوبہ بندی کریں۔
- ☠ پانی میں اچھلنے یا غوطہ لگانے سے گریز کریں۔ دریا یا کھلے پانی میں مت تیریں: اگر آپ کو سیلابی دریا کو پار کرنا مقصود ہو تو احتیاط سے کام لیں۔ پلان کی تیار کو یقینی بنائیں۔
- ☠ تیز بہاؤ والے اور کمر سے گہرے دریا یا کنکریوں پر مشتمل دریا کو پار کرنے کے لئے جلدی نہ کریں۔
- ☠ کشتی میں موجود تمام عملے کو لائف جیکٹ یا بوائنسی ایڈز پہننا ہوگی۔
- ☠ شرارتوں اور مستی سے پرہیز کریں کیونکہ کشتی کے حادثات کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔
- ☠ کشتی متحرک ہو تو نشست پر بیٹھے رہیں۔
- ☠ کشتیوں پر حد سے زیادہ وزن نہ ڈالیں: مسافروں کے وزن کو تقسیم کریں۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

اصول 12

ٹریول سیفٹی پلان

گاڑی کے محفوظ آپریشن کے لئے کریوکے تمام ڈرائیورز کو مندرجہ ذیل اصولوں پر سختی سے عمل کرنا ہوگا:

خود کو طبعی لحاظ سے تندرست اور دماغی لحاظ سے باخبر رکھیں۔

مقامی ضوابط سے واقف رہیں۔

سٹیئرنگ گیئر، ٹائرز، بریکس، لائٹس، ونڈ شیلڈ، وائپر ز اور ہارن کو چیک کریں۔

سڑک کی حالت، ٹریفک کے بہاؤ، حدنگاہ دیکھ کر مستقل رفتار سے ڈرائیو کریں۔

◀ کھلی سڑک پر پیک اپ کے لئے حد رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ اور گیلی سڑک کی صورت میں حد رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ قصبوں میں

حد رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ گنجان آباد علاقوں یا شہروں اور خراب سڑک کی صورت میں رفتار نسبتاً کم رکھی جائے۔

◀ خشک موسم میں کھلی سڑکوں پر بھاری گاڑیوں کی حد رفتار 55 کلومیٹر فی گھنٹہ اور تر حالات میں 45 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ قصبوں میں حد

رفتار 30 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ گنجان آباد علاقوں، شہروں اور غیر ہموار سڑکوں پر رفتار نسبتاً کم رکھی جائے۔

کمپنی کی گاڑی میں سیٹ بیلٹ کا استعمال لازمی ہے۔ ڈرائیور اور مسافروں کو اپنی سیٹ بیلٹ باندھنی ہوگی جو ہر وقت فعال ہونی چاہئے۔

گاڑیوں پر حد سے زیادہ وزن نہ ڈالیں۔ نشستوں کے مطابق ہی مسافروں کی تعداد رکھیں جن پر درست حالت میں سیٹ بیلٹ موجود ہوں۔

دائیں اور بائیں طرف مڑنے، رفتار کم کرنے یا دکنے سے پہلے باقاعدہ اشارہ کریں۔

غنودگی کا باعث بننے والی ادویات کے استعمال میں ڈرائیونگ نہ کریں۔

بڑی گاڑیوں کو رپورس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ایسا کرنا مقصود ہو تو اپنی گاڑی کے گرد چلنے والے کسی شخص کی مدد لیں تاکہ یقینی بنایا جاسکے کہ

آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

- تمام خمدار راستوں پر احتیاط سے کام لیں۔ ☠
- رات کے وقت ڈرائیونگ کرتے ہوئے مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر پر عمل کریں: ☠
- تمام لائٹس کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں کہ وہ اچھی طرح نصب ہیں اور ان کے لینز صاف ہیں اور یہ کہ تمام لائٹس فعال ہیں۔ ◀
- اپنی گاڑی کو اپنی بریک کی صلاحیت اور حد نگاہ کے مطابق مستقل رفتار سے چلائیں۔ ◀
- تیز روشنی اگر نظر کو دھبہ کر دے تو اپنی رفتار کم کر دیں۔ ◀
- آنے والی گاڑیوں کو کراس کرتے وقت ہیڈ لائٹس کی روشنی کم کر دیں۔ ◀
- ٹریفک میں اپنی سیدھ میں رہیں۔ ☠
- ایک لین سے دوسری لین میں مت لڑکھڑائیں۔ ☠
- پیدل افراد کو اپنی گاڑی سے پہلے گزرنے کا موقع دیں۔ ☠
- فلٹ ٹائریا بلو آؤٹ کی صورت میں اچانک بریک کبھی نہ لگائیں۔ اپنا پاؤں ایکسپلریٹر سے ہٹائیں اور احتیاط سے بریک لگائیں۔ ☠
- تمام ٹریفک علامات اور اشاروں پر عمل کریں۔ ☠
- تمام نشستیں مضبوطی سے نصب ہوں۔ سفر کے دوران مسافروں کو بیٹھے رہنا چاہئے۔ ☠
- ان گاڑیوں میں غیر مجاز اور کمپنی سے غیر متعلقہ افراد کی نقل و حمل منع ہے۔ ☠
- ڈرائیور آنے والی گاڑیوں کو راستہ دے گا۔ ☠
- ڈرائیور کسی بھی میکانیکی خرابی کی صورت میں فوراً رپورٹ کرے گا۔ ☠
- فین بیلٹ، واٹر پمپ، ریڈی ایٹر اور ریڈی ایٹر ہوزز کو کثرت سے چیک کرتے رہیں۔ ☠
- ڈرائیور کے لئے روزانہ کی بنیاد پر روانگی سے قبل چیک حسب ذیل ہیں: ☠
- تیل اور لبرکنٹس کی سطح چیک کرنا۔ ◀
- پانی کی سطح چیک کرنا۔ ◀
- اضافی پھپھے کی تنصیب کو چیک کرنا۔ ◀
- جیک، وہیل سپینر اور اوزاروں کو چیک کرنا کہ وہ نصب ہیں اور کام کے قابل ہیں۔ ◀



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

- ◀ آگے بچھانے والے آگے کوچیک کرنا کہ وہ نصب ہے اور کام کے قابل ہے۔
- ◀ سیٹ بیلٹ کوچیک کرنا کہ وہ کام کے قابل اور خراب نہیں ہیں۔
- ◀ لائٹس، اشاروں اور آئینوں کوچیک کرنا۔
- ◀ چیک کرنا کہ فیول ٹینک ہر وقت فل ہو۔
- ◀ ٹائر چیک کرنا۔
- ◀ جرنی مینجمنٹ بورڈ میں لاگ آؤٹ کرنا۔
- ◀ ریڈیو چیک کرنا۔
- ◀ پینے کے پانی کوچیک کرنا۔
- ◀ فرسٹ ایڈ کٹ چیک کرنا۔
- ◀ گاڑی کے ارد گرد چلنا۔
- ◀ مسلسل ڈرائیونگ کے ہر چار گھنٹے بعد چھوٹا سا وقفہ لیں۔

(قافلے کی تیری)

- ◀ قافلہ روانہ ہونے سے پہلے قافلے کے سربراہ اور ڈرائیور کے درمیان راستے، رفتار، آرام، سڑک اور ٹریفک کے حالات سے متعلق اجلاس کیا جائے گا۔
- ◀ کم رفتار گاڑیوں کے گرد ٹریفک کی روانی کے لئے گاڑیوں کے درمیان کم از کم 100 میٹر (300 فٹ) کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ قافلہ روانہ ہونے کے بعد کوئی بھی گاڑی اپنی جگہ تبدیل نہیں کرے گی۔
- ◀ تمام گاڑیاں بشمول عملے کی گاڑی اپنی ہیڈ لائٹس چلا کر رکھیں گی۔
- ◀ زیادہ فاصلہ طے کرنے کے بعد یا بھاری ٹریفک میں قافلہ (منصوبے کے مطابق) ایک محفوظ مقام پر کھڑا ہو گا تاکہ ہر گاڑی اپنی مقررہ جگہ برقرار رکھے۔
- ◀ مینٹل سپورٹ یا سروس وہیکل قافلے کے پیچھے سفر کرے گی۔
- ◀ قافلے کے ڈرائیور ریڈیو سے رابطہ سازی جاری رکھیں گے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

- ✠ جھنڈوں، ایمبرلائٹس پر مشتمل پک اپ اور کم رفتار گاڑی کی علامت کم رفتار قافلے کی نشاندہی کرے گی۔
- ✠ گاڑیوں کی زیادہ تعداد کو سفر کے ہر مرحلے کے لئے چھوٹے گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔
- ✠ تمام ایشیا اور سلمان کی تفصیلی تیار کی جائے گی اور سفر کے آغاز سے قبل ان کا معائنہ کیا جائے گا۔
- ✠ تمام گاڑیوں کی حرکت کو باقاعدہ ترتیب دیا جائے گا تاکہ ان کے گم ہونے کا خدشہ نہ رہے۔
- ✠ قافلے "فرسٹ ایڈ کٹس" اور فائیر فائٹنگ آلات سے لیس ہونا چاہئے۔

(ٹریفک حادثے کی تحقیق)

- ✠ جہاں زخمیوں کی اطلاع ملی ہو وہاں ایمبولنس اور ڈاکٹر کو روانہ کیا جائے گا۔
- ✠ جہاں ممکن ہو حادثے کی تحقیق کے لئے مندرجہ ذیل افراد کو موقع پر بھیجا جائے گا:
 - ◀ حادثے کا نشانہ بننے والی گاڑی سے واقف میٹنک
 - ◀ با اعتبار مترجم
- ✠ واقعات و حادثات کی رپورٹس واقعہ و حادثہ رونما ہونے کے فوراً بعد تیار کی جائیں۔ واقعات و حادثات سے متعلق ملازمین کو آگاہ کرنے کے لئے رپورٹ میں موجود معلومات استعمال کی جائیں۔
- ✠ مندرجہ ذیل اشیاء سلمان کی فہرست تیار کی جائے:
 - ◀ موقع پر پہننے کے لئے تمام لہکالوں کی حفاظتی زین
 - ◀ ٹریفک کٹرول کرنے کے لئے کم از کم دو جھنڈے
 - ◀ جگہ کی نشاندہی کے لئے پرن فلگ اور سروے ٹیپ
 - ◀ سروے زنجیر
 - ◀ چاک
 - ◀ کیمرہ
 - ◀ معیاری فرسٹ ایڈ کٹ
 - ◀ چھلکنے سے بچاؤ یا ریت بگری اکٹھا کرنے کے لئے پلاسٹک بیگ
 - ◀ چھلکنے سے بچاؤ کے لئے ایک بیچلے



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

- ◀ آگ بجھانے والے آلات
- ☠ موقع پر تحقیق کے آغاز سے قبل چھان بین کی جانے والی جگہ محفوظ کیا جائے گا تاکہ سڑک کے دیگر صارفین کو مزید حادثات سے بچایا جاسکے۔
- ☠ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے فلیگ مین اور وارننگ میٹرل کو اپنی جگہ پر رکھا جائے جو اُس وقت تک اپنی جگہ پر رہیں گی جب تک ملبہ محفوظ جگہ پر منتقل نہیں کر دیا جاتا اور موقع کی چھان بین مکمل نہیں ہو جاتی۔
- ☠ اُس جگہ پر تمباکو نوشی کی ممانعت ہوگی اور بیٹریوں کو منقطع کر دیا جائے گا۔
- ☠ چھان بین کرنے والے مندرجہ ذیل پر خصوصی توجہ دیں گے:
- ◀ سائٹ کا دورہ کر کے اور مخصوص طبعی شواہد ریکارڈ کرنے کے بعد چھان بین کا آغاز کیا جائے گا۔ شواہد کی ریکارڈنگ میں خاکہ تیار کرنا اور تصاویر لینا شامل ہوگا۔
- ◀ اُس وقت موسم، حدنگاہ اور سڑک کی حالت کو مد نظر رکھنا۔
- ◀ حادثے کی وجہ سے فصلوں اور عمارتوں کو پہنچنے والا نقصان
- ◀ جتنی جلدی ہو سکے ماحول کو نقصان پہنچانے والے فیول اور دیگر مادوں کے رسنے سے نبرد آزما ہونا۔
- ◀ تمام شیشوں اور دھاتوں کو اکٹھا کرنا اور انہیں موقع سے ہٹانا۔
- ☠ حادثے کی جگہ کو ہر ممکن حد تک محفوظ چھوڑا جائے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

(ورکشاپ کے لئے عمومی اصول)

- مکینکل ورکشاپ آپریشن میں استعمال ہونے والے تمام آلات کو سپورٹ اور برقرار رکھتا ہے۔ اس طرح یہاں پر تمام سرگرمیاں تربیت یافتہ اہلکار عمل میں لاتے ہیں تاکہ پروجیکٹ کے دوران تمام سرگرمیاں محفوظ طریقے سے پائیہ تکمیل تک پہنچ سکیں۔ یہ دستاویز علاقہ ہذا کے محفوظ آپریشن کے لئے عمومی طریقہ کار وضع کرتا ہے۔
- ورکشاپ میں غیر مجاز افراد کا داخلہ منع ہے۔
- صرف ضروری ذاتی حفاظتی سامان (PPE) سے لیس اہلکار کو کام کی مقررہ جگہ پر داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔
- کام کے دوران مندرجہ ذیل ذاتی حفاظتی سامان (PPE) کو ہمہ وقت پہن کر رکھیں:
- ◀ حفاظتی لباس، دستانے (حسب ضرورت)، اسٹیل پنچوں والے بوٹ
 - ◀ ویلڈنگ کے وقت چہرے کی ڈھال
 - ◀ گرانڈنگ اور آکسی ایسی ٹائلین ٹارچ استعمال کرتے ہوئے چشمے
 - ◀ کیمیکلز اور تیزاب کی ہینڈلنگ کے وقت ربڑ کے دستانے اور چشمے
- استعمال کے بعد ہمیشہ اوزار صاف کریں اور تبدیل کریں۔
- ورکشاپ کو رکاوٹوں سے پاک اور باسلیقہ رکھیں جب کہ فرش گریس اور تیل سے پاک ہو۔
- صرف مقررہ جگہ پر ہی ویلڈنگ کریں اور یقینی بنائیں کہ کام کی جگہ پر دیگر مرکز کو محفوظ کرنے کے لئے مناسب سکریٹنگ کی جا رہی ہے۔
- اکیلے کام کبھی نہ کریں بلکہ ہمیشہ زیر نگرانی کام کریں۔
- فیول کے ذخیروں کے قریب تمباکو نوشی نہ کریں۔ صرف محفوظ، مقررہ جگہوں پر ہی تمباکو نوشی کی اجازت ہے۔ لیکن پالیسی کے مطابق تمباکو نوشی کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔
- برقی آلات کو کھلی جگہ پر نہ چھوڑیں اور استعمال کے بعد پاور سورس سے الگ کر دیں۔
- بھاری آلات کو حرکت دیتے وقت مناسب لٹنگ آلات استعمال کریں۔
- سلمان اٹھانے والا آگے کام کی حالت میں ہو اور نقائص کے لئے اس کی باقاعدگی سے چیکنگ ہونی چاہئے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

تمام ضائع مادے (کباڑ دھاتیں، پرانے پرزے، تیل، صفائی کے کپڑے وغیرہ) علیحدہ علیحدہ کئے جائیں اور انہیں مقررہ کنٹینرز میں پھینکا جائے۔ تاکہ کنٹروولڈ تلفی کے لئے انہیں اکٹھا کیا جاسکے۔ تیل سے تر کوڑا یا صفائی کی رہتی کو کاغذ اور کارڈ بورڈ پر مشتمل کنٹینرز میں نہ پھینکیں جہاں شدید آتشزدگی کا خدشہ ہو۔

غیر آتش گیر صفائی کے لیجنٹ کی مدد سے ہی تمام حصوں کو دھویا جائے۔

تمام اشیاء اور سامان کی تفصیل تیار کی جائے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

اصول 13

ہاؤس کیپنگ

کام کی جگہ پر بکھرے ہوئے اوزار اور آلات کئی حادثات اور چوٹوں کا باعث بنتے ہیں۔ جگہ کو بہتے ہوئے تیل، اضافی اور غیر ضروری اوزاروں اور آلات سے حسب ضرورت پاک رکھا جائے:

- ◀ فوری طور پر بہتے ہوئے تیل وغیرہ کو اچھی طرح صاف کیا جائے۔
- ◀ کوڑے اور ضائع مادوں کو ان کے مقررہ کنٹینر میں پھینکا جائے۔
- ◀ گزر گاہیں، راستے اور دروازے رکاوٹوں، گارے اور پانی سے پاک ہوں۔
- ◀ کام کی تمام جگہوں پر روشنی کی مطلوبہ مقدار فراہم کی جائے۔
- ◀ خطرات سے باخبر رہیں جیسا کہ بورڈ میں نکلے ہوئے کیل، پائپ کے ٹکڑے، برقی تاریں، گریس اور تیل وغیرہ۔
- ◀ تمام دفاتر اور ورکشاپس کو صاف اور سکریپ سے پاک رکھا جائے۔
- ◀ مین ہولز، کھلے گڑھے اور بکھری ہوئی بجری بڑے خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کھلی جگہوں کو ڈھانپ کر رکھیں یا ان کے گرد گارڈ یا بیریز رکھیں۔
- ◀ میٹریل یا سامان کو ایسے جگہ پر بالکل سلیقے سے محفوظ رکھیں جہاں سے وہ آپریشنز میں رکاوٹ پیدا نہ کر سکیں۔
- ◀ ضائع میٹریل کو مقررہ کنٹینرز میں تلف کریں۔
- ◀ جلد کی صفائی کے لئے فراہم کردہ صابن اور کلیئر استعمال کریں۔ محلول کو استعمال نہ کیا جائے۔
- ◀ ہائیڈروکاربنز، کیمیکلز اور دھماکہ خیز مواد کو بلا ضرورت چھونے سے گریز کریں۔
- ◀ تیل میں ڈوبے ہوئے کپڑے تبدیل کریں۔ اس طرح جلد میں جلن ہو سکتی ہے اور آتشزدگی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

اصول 14

تمباکو نوشی

- ◀ آپریشنز کے دوران تمباکو نوشی کی اجازت نہیں ہوگی اور دفاتر، کام کی جگہوں، سٹورز اور عوامی اجتماعات میں بھی تمباکو نوشی منع ہے۔
- ◀ جہاں تمباکو نوشی کی ممانعت ہو وہاں "تمباکو نوشی منع ہے" کے سائنز چسپاں کئے جائیں۔
- ◀ محدود جگہوں سے باہر تمباکو نوشی کے لئے مقررہ جگہ پر ہی تمباکو نوشی کی اجازت ہوگی۔ لیکن پالیسی کے لحاظ سے تمباکو نوشی کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

اصول 15

تندرستی اور حفظانِ صحت

افراد کی قوت میں تندرست اور صحت بخش پیشہ ورانہ ماحول کو برقرار رکھنے کے لئے مندرجہ ذیل اصولوں پر لازمی عمل کیا جائے:

(کھانے کی فراہمی اور حفظانِ صحت)

- ◀ کھانے کے میزوں کو لازمی دھاتی چادروں سے ڈھانپا جائے۔
- ◀ فرش، دیواریں اور چھتیں دن میں ایک مرتبہ صاف کی جائیں۔
- ◀ کھانے کو جراثیم سے پاک ریفریجریٹر میں محفوظ کیا جائے۔
- ◀ پکانے کے لئے استعمال پانی پینے کے پانی کی طرح صاف ہونا چاہئے۔
- ◀ کھانا دھاتی برتن میں تیار کیا جائے جسے ہر کھانے کے بعد فوراً صاف کیا جائے۔
- ◀ ایک مرتبہ تیار کھانا 63 درجہ سینٹی گریڈ یا زائد پر گرم رکھا جائے۔
- ◀ ڈشیں اور کھانے کے برتن کو ڈیٹریجٹ ملے گرم پانی سے اچھی طرح دھویا جائے۔
- ◀ کچے کھانے کو تیار کھانے سے علیحدہ رکھا جائے۔
- ◀ کھانے کو فوڈ کنٹینرز میں منتقل کیا جائے اور اسے دیگر اشیاء میں شامل نہ کیا جائے۔
- ◀ فوڈ کنٹینرز کو خالی ہونے کے بعد فوراً صاف کیا جائے۔
- ◀ فوڈ کنٹینرز کی "صرف کھانے کے لئے" سے نشاندہی کی جائے۔
- ◀ کچرے اور بہہ جانے والے مائع کو فوراً صاف کیا جائے۔
- ◀ کھانے کو فرش کی بجائے مقررہ خانوں میں محفوظ کیا جائے۔
- ◀ ڈیٹریجٹ، صابن، کیڑے ماراؤیٹ اور دیگر کیمیائی مصنوعات کو علیحدہ جگہ پر رکھا جائے۔
- ◀ فوڈ ہینڈلرز کے بال صاف اور چھوٹے ہونے چاہئیں اور انہیں جالی دار ٹوپی پہننی چاہئے۔ انگلیوں کے ناخن چھوٹے اور صاف ہونے چاہئیں اور انہیں باقاعدگی سے نہانے کی عادت ہونی چاہئے اور ان کے کپڑے صاف اور جوتے بند (سینڈل اور چپل بالکل نہیں) ہونا لازمی ہے۔
- ◀ جلد، ناک، حلق کی بیماری یا سردی، پتھریل یا قے سے متاثرہ فوڈ ہینڈلرز فوراً طبی نمائندے کو اطلاع کریں گے اور کلیئر نس تک ان کو ہینڈل کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

◀ ٹوا ملٹ کے استعمال یا تمباکو نوشی وغیرہ کے بعد ہاتھ صابن سے دھوئے جائیں۔

(کھانا فراہم کرنے والے عملے کے لئے حفظانِ صحت)

◀ خوراک کی تیاری اور ہینڈلنگ کے وقت کیٹرنگ کا عملہ موذی بیماریوں، کٹ، زخم اور سردی سے محفوظ ہونا چاہئے۔

◀ کچن عملے کی صحت کا بکثرت معائنہ کیا جائے۔

◀ فوڈ ہینڈلنگ سے پہلے، کچی خوراک کی ہینڈلنگ کے بعد اور ٹوا ملٹ استعمال کرنے کے بعد کچن عملہ پانی اور صابن سے اچھی طرح رگڑ کر اپنے ہاتھ دھوئے گا۔

◀ کچن عملہ اپنے ناخن اور بال چھوٹے رکھے گا۔

◀ کچن عملہ صاف اور باسلیقہ کپڑوں (یونیفارم، باورچی کی ٹوپی اور بالوں کی جالی) میں ڈیوٹی پر رپورٹ کرے گا۔

◀ ٹینٹ یا موبائل پونٹ میں کچن اور ڈائننگ کی سہولیات کی صفائی کے اصول حفظانِ صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہوں گے۔

(حفظانِ صحت اور رہائشی کوارٹرز)

◀ دن میں کم از کم ایک مرتبہ فرش کو صاف اور جراثیم کش مائع سے دھویا جائے۔

◀ بہتے ہوئے مائع کو فوراً صاف کیا جائے۔

◀ سونے کے کمرے باسلیقہ ہوں اور انہیں صاف ستھرا رکھا جائے۔

◀ سونے کے لئے اگر کوئی شخص تبدیل ہو جائے تو چادریں اور تکیوں کے غلاف کو باضابطہ طور پر تبدیل کیا جائے۔ یہ کام ہفتے میں ایک مرتبہ لازمی دھرایا جائے۔

◀ تولیے و اش بیسن کے ارد گرد لگائے جائیں اور مشترکہ جگہ پر مائع صابن ہاتھ دھونے کے لئے فراہم کیا جائے تاکہ بکثرت ربط اور جراثیم کے پھیلاؤ سے بچا جاسکے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

اصول 16

فیول، تیل اور کیمیائی مواد کی ہینڈلنگ کے لئے ہدایات

فیول، تیل اور کیمیائی مواد کی ہینڈلنگ اور ذخیرہ کے لئے خصوصی احتیاط درکار ہوتی ہے۔ اس بابت مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھا جائے:

- ❌ اخراج یا بہاؤ کی صورت میں فیول سٹور تاج اور ہینڈلنگ کا مقام دہرے روک تھام نظام پر مشتمل ہونا چاہئے
- ❌ فیول کی سٹور تاج سہولت کسی بھی پانی کے ذرائع کے قریب واقع نہیں ہونی چاہئے۔
- ❌ فیول سٹور تاج کے قریب خصوصی آگ بجھانے والے آلات دستیاب ہونے چاہئیں۔
- ❌ فیول سٹور تاج کیمپ سے ہو اور ڈھلوان کی سمت میں ہونی چاہئے۔
- ❌ فیول سٹور تاج کے قریب دیگر آتش گیر یا دھماکہ خیز مواد موجود نہیں ہونا چاہئے۔
- ❌ فیول سٹور تاج کی جگہ اور پار جزیرے کے درمیان کم از کم 20 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہئے۔
- ❌ اخراج اور بہاؤ کو چیک کرنے کے لئے باقاعدگی سے معائنہ کیا جائے۔
- ❌ اکٹھے منسلک ایک سے زائد ٹینکوں کی صورت میں علیحدہ کرنے والے والو نصب ہونے چاہئیں۔
- ❌ تمام فیول ٹینکوں کی ان کے اجزاء کے مطابق نشاندہی ہونی چاہئے۔
- ❌ فیول کی منتقلی کے دوران بہاؤ سے محفوظ رکھنے کے لئے ڈرپ ٹریے استعمال کی جائیں۔
- ❌ بہتے ہوئے نالے کو صاف کرنے کے لئے سلمان اور میٹریل دستیاب ہونا چاہئے۔
- ❌ اخراج اور بہاؤ کو اچھی طرح صاف کیا جائے اور خارج تیل یا فیول اور صاف کرنے والا میٹریل اچھی طرح تلف کیا جائے۔ اخراج اور بہاؤ کی اطلاع کی جائے اور اسے درج کیا جائے۔
- ❌ بہاؤ اور اخراج کے لئے ایمر جنسی ریسپانس منصوبہ بھی دستیاب ہونا چاہئے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

اصول 17

ہدایات برائے ماحولیاتی تحفظ

ہدایات برائے ماحولیاتی تحفظ

(گاڑیوں کے لئے اینوائز نمٹل کنٹرول اقدامات)

گاڑیوں کے آپریشنز اور دیکھ بھال کے لئے مندرجہ اینوائز نمٹل کنٹرول اقدامات کو نافذ کیا جائے:

- ❖ کرالر (جکڑی ہوئی) گاڑیوں کو استعمال نہ کیا جائے۔
- ❖ وقتاً فوقتاً گاڑیوں کی دیکھ بھال اور معائنہ کیا جائے۔
- ❖ گاڑیوں سے تیل، فیول، تیزاب اور واٹر کے اخراج پر فوراً توجہ دی جائے۔ اخراج والی گاڑیوں کو استعمال نہ کیا جائے۔
- ❖ ریکارڈر، واٹر پمپ، ڈرائنگ رگزر اور فیول منتقل کرنے والی گاڑیوں میں آگ بجھانے والے آلات نصب ہونے چاہئیں۔
- ❖ فیلڈ میں گاڑیوں کو دھویا یا سروس نہ کیا جائے۔
- ❖ گاڑیوں سے متعلقہ کچر یعنی تیل، پرانے ٹائر یا پرزے علیحدہ رکھے جائیں یا انہیں اچھی طرح تلف کیا جائے۔ تمام آتش گیر کچر اجلا کر رکھا گیا جائے اور دیگر آئیٹمز کنٹریکٹر کو فروخت کر دی جائیں۔
- ❖ تمام گاڑیاں بالکل درست کام کی حالت میں ہونی چاہئیں۔ ان کی باقدگی سے ٹیوننگ کی جائے اور ان سے حد سے زیادہ دھواں خارج نہ ہو۔ ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کا ان کے فیول انجکشن سسٹم کے تحت معائنہ کیا جائے تاکہ تیل کی کھپت بہتر اور کم از کم فضائی آلودگی کا باعث بنیں۔
- ❖ تمام گاڑیوں میں باقاعدہ فعال سالٹس (مفلر) ہونے چاہئیں۔

(سیسمک سروے لائنز کی تیاری)

لائن کی تیاری کے مرحلے میں سروے لائنز کے ساتھ چند خصوصی کنٹرول اقدامات حسب ذیل بیان کئے گئے ہیں۔

❖ سروے سے قبل حالات ریکارڈ کرنے کے لئے حساس علاقوں کی فوٹو گرافی لی جائیں۔

❖ سبزیوں کی تلفی یا درختوں کے اکھڑنے یا کٹنے کا تناسب کم سے کم ہونا چاہئے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

- ✠ اگر چند سبز یوں یا درختوں کا کٹاؤ تا گزیر ہو تو یہ عمل متعلقہ محکمے سے منظوری حاصل کرنے کے بعد ہی کیا جائے۔ درخت یا جھاڑیاں جلائی نہ جائیں اور نہ ہی انہیں کسی پانی کے ذرائع یا خشک ندی میں تلف کیا جائے۔
- ✠ میدان کو ہموار کرنے کے لئے گریڈر یا بلڈوزر استعمال نہ کئے جائیں۔
- ✠ لائن اور متعلقہ راستے کی چوڑائی کم از کم رکھی جائے۔
- ✠ محکمہ جنگلی حیات سے مشاورت کے بعد جنگلی حیات پر مشتمل حساس مقامات سے گریڈ کیا جائے۔
- ✠ قدرتی تالاب سے مناسب فاصلہ رکھا جائے۔
- ✠ پانی کی نکاسی کا قدرتی نظام متاثر نہ ہو اور مٹی کا کٹاؤ بھی کم سے کم ہو۔
- ✠ راستے کو نیا نکاسی کا راستہ بننے سے بچانے کے لئے حسب ضرورت مرحلہ وار موڑ تیار کئے جائیں۔
- ✠ ندی (خشک یا رواں) کو اس طرح پار کیا جائے کہ محکمہ آب پاشی و سیلاب کے مطابق اس کے کنارے متاثر نہ ہوں۔
- ✠ خشک ندی کی تہہ کو لائن کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ یا چلنے کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔

(شاٹ ہولز اور ریکارڈنگ)

ہول ڈرائنگ، شوٹنگ اور سروے کے ریکارڈنگ مرحلہ کے دوران ماحولیاتی تحفظ کے لئے مندرجہ ذیل اصولوں کو اپنایا جائے:

- ✠ پارٹی چیف یا سروے کے مطابق ماحول کے لحاظ سے حساس علاقوں میں شوٹنگ کام عمل نہ کیا جائے۔
- ✠ شوٹنگ کاشیڈول سروے سیکشن سے مشاورت کے بعد مرتب کیا جائے۔ سیکٹرز میں کئی لائنز کے سروے سیکٹرز میں کئے جائیں۔ اسی طرح سے مخصوص موسم میں چند لائنز پر کام نہ کیا جائے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

- ♠ ہولز مقررہ حد سے زیادہ گہرے ڈرل نہ کئے جائیں۔
- ♠ ہول کا قطر مطلوبہ پیمائش سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے۔
- ♠ ہولز کی ڈرلنگ کے لئے سبزیوں کو متاثر نہ کیا جائے۔
- ♠ جنگلی حیات کے مسکن اور ان کے پانی کے تالاب کو متاثر نہ کیا جائے۔
- ♠ مخصوص گہرائی پر ہی چارجز ترتیب دیئے جائیں۔
- ♠ چارج کی مقدار معیار کے مطابق کم از کم رکھی جائے۔
- ♠ یہ یقینی بنایا جائے کہ تمام سٹائٹس مکمل طور پر فائر کئے جائیں؛ مس فائر سٹائٹس کو مخصوص طریقہ کار کے مطابق غیر فعال کیا جائے۔
- ♠ کسی قسم کا فضل مادہ باقی نہ رہے؛ اسے اکٹھا کیا جائے اور اچھی طرح تلفی کے لئے کیمپ سائٹ یا مقررہ جگہ پر بھیج دیا جائے۔

(سائٹ کی بحالی)

لوکیشن مینجمنٹ چھپڑے گئے مقامات کو مالک اراضی، DGPC اور متعلقہ EPA سے مطلوب ترقیاتی خصوصیات کو برقرار رکھنے کے معاہدے کے مطابق اپنی اصلی حالت میں بحال کرے گی۔ مزید برآں، صفائی کا عملہ بھی موجود ہونا چاہئے جو یقینی بنائے گا کہ سروے آپریشن مکمل ہونے کے بعد سائٹ کو اچھی طرح صاف اور بحال کیا جائے۔ خصوصی ہدایات مندرجہ ذیل ہیں:

- ♠ کیمپنگ سائٹ، راستے، سروے لائنز وغیرہ کو ہر ممکن حد تک اصلی حالت میں بحال کیا جائے۔ پراجیکٹ سے پہلے کے حالات کی تصویر کارڈ یا اس مقصد کے لئے استعمال کیا جائے۔
- ♠ ڈرلنگ اور سٹائٹ ہول لوڈنگ کے بعد بلے یا منظور شدہ میٹرل سے انہیں دوبارہ ہموار کیا جائے۔
- ♠ کچرا، ملبہ، پن فلگ، سٹیکس، علامات اور سیسمک سروے سرگرمیوں سے حاصل ری فیوز کو اکٹھا کیا جائے اور انہیں تلف کیا جائے۔
- ♠ کنکریٹ کی تمام سلیب کو توڑا جائے اور اچھی طرح تلف کیا جائے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

- کیمپ سائٹ کو ری فیوز یا باقی رہ جانے والے گڑھوں سے پاک کیا جائے اور سروے کے دوران خراب ہونے والی سروے لائنز کو بحال کیا جائے۔ ☠
- متاثرہ ندی کے کناروں کی مرمت کی جائے اور انہیں بحال کیا جائے۔ ☠
- زیادہ دبی ہوئی زمین کو قابل استعمال بنانے کے لئے بالائی سطح پر مٹی کی اضافی تہہ لگائی جائے۔ ☠
- جہاں سبزیوں کو چھیڑا یا خراب کیا گیا ہو وہاں سبزیوں کے دوبارہ کاشت کے لئے اقدامات کئے جائیں۔ ☠
- حسب ضرورت زمین کے کٹاؤ کے خلاف اقدامات کئے جائیں۔ ☠
- یہ یقینی بنایا جائے کہ سروے لائنز سیلاب کے لئے نئے راستے یا راستوں کے لئے رکاوٹیں نہ بن جائیں۔ ☠
- آلودہ مٹی کو ہٹایا جائے اور اسے اچھی طرح تلف کیا جائے۔ ☠
- ریکارڈ کے لئے کیمپ سائٹ، راستوں اور لائنز کی بحالی کے اقدامات سے پہلے اور بعد میں فوٹو گرافی جائیں۔ ☠



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

اصول 18

نیلام عام کے لئے ہدایات

- اہم اشیاء کے نیلام عام کا انتخاب کرتے ہوئے کمپنی پالیسی کے مطابق (a) آئیٹمز کے غیر موثر ہونے کا واضح جواز اور (b) کمیٹی کی جانب سے اشیاء کی قیمت کے تعین کی بنیاد پر پریس ٹینڈر کی تشہیر کیا جائے۔ آئیٹمز کے مندرجہ ذیل درجوں کے لئے یہ لازمی ہے:
- ✠ آپریشنل: انجن کے خراب پُرزے، پمپ، جزیٹر، مختلف ساز کے پائپ، ویلڈنگ پلانٹ، ڈرلنگ رگ کے ستون، پروڈکشن ٹوبنگ اور دیگر قیمتی الیکٹریکل و مکینکل اثاثے
 - ✠ سپورٹ: غیر سروس شدہ سپورٹ گاڑیاں بشمول ایسبولنس، ڈوزرز، ٹریلرز، ہاؤزرز، نورک لٹرز اور کریبرز
 - ✠ پروڈکٹ سے متعلقہ: استعمال شدہ کیمیکل / تیل اور سیپریٹر / پائپ لائنز / ٹینکوں سے حاصل مٹی

نوٹ: مذکورہ بالا اقدامات میٹریل مینجمنٹ / سٹور سیکشن عمل میں لائے گا۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

ضمیمہ A

رسائی کے لئے کم از کم فاصلہ

حفاظت کی خاطر ماحول کے لحاظ سے حساس علاقے یا توانائی سے لیس یا گراؤنڈ کی گئی آبجیکٹ تک رسائی کے لئے ملازم کو مندرجہ ذیل کم از کم فاصلہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔

ماحولیاتی نقطہ نظر سے

سرگرمی	مجوزہ محفوظ فاصلہ
رسائی کے لئے نئے راستے	پانی کے تمام سطحی ذرائع سے 50 میٹر ثقافتی مقامات (بشمول قبرستان اور مقبروں) سے 100 میٹر، گاؤں سے 100 میٹر
کمپ سائٹ	آبادیوں، ثقافتی مقامات (بشمول قبرستان اور مقبروں) اور سطحی آبی ذخائر سے 500 میٹر
جاز گڑھے (سینٹری گڑھے اور کچرے کے بائوڈی گریڈ اہیل گڑھے)	تمام سطحی وزمین آبی ذخائر سے 300 میٹر
جلانے والے گڑھے	آبادیوں سے 500 میٹر
نئے ٹیوب ویلوں کی تعمیر	موجودہ دیواروں سے 500 میٹر
اپ ہولز	30 پانی کے کنوؤں سے 30 میٹر، گھروں سے 50 میٹر، نہروں سے 100 میٹر، 50 ریٹینگنے والے کیڑوں کے غار سے 50 میٹر پرندوں کے گھونسلوں سے 50 میٹر
ایکسپلوریشن اور پروڈکشن سہولیات نصب کی جائیں	محفوظ مقامات سے 300 میٹر؛ ثقافتی لحاظ سے حساس مقامات سے 200 میٹر
کنوؤں اور ندیوں سے پانی نکالنا	آلودہ جگہوں سے کم از کم 50 میٹر

حفاظتی نقطہ نظر سے

سرگرمی	مجوزہ محفوظ فاصلہ
بارود اور ڈیٹونیٹرز مخصوص کنٹینرز میں کم از کم حفاظتی فاصلہ رکھ کر منتقل کیا جائے۔	دونوں کے درمیان 25 میٹر کا فاصلہ



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

لوڈ کئے جانے والے سٹاپ پوائنٹ کی دونوں اطراف سے 25 میٹر جنہیں ہمہ وقت محفوظ رکھا جاتا ہے۔	لوڈ یقینی بنائے گا کہ بم اور ڈیٹونیسٹرز فاصلے پر رکھے جائیں۔
جہاں دھماکہ خیز مواد استعمال ہو رہا ہو وہاں سے کم از کم 30 میٹر کے رداس میں	تمباکو نوشی اور کھلے شعلے منع ہیں۔
ہولز سے کم از کم 30 میٹر کے محفوظ فاصلے پر ہوں گے۔	لوڈ کئے جانے والے چارج کے علاوہ دھماکہ خیز مواد
سٹور اور جزیٹیٹ ایریا سے 20 میٹر کے فاصلے پر	فیول سٹور تیج ٹینک علیحدہ سے رکھے جائیں گے

نوٹ: مندرجہ بالا فہرست مکمل اور حتمی نہیں ہے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

ضمیمہ B

حفاظتی لباس، ہارڈ ہیٹ / سیفٹی ہیلمٹ کے لئے کلر کوڈ

استعمال کے لئے مجوزہ کیٹگریز	حفاظتی لباس کارنگ
OGDCL افسران	سرمئی نیلا
فائیر فائٹنگ عملہ	سرخ
OGDCL عملہ؛ مزدور (افسران کے علاوہ)	گہرا نیلا
ٹھیکے داران اپنی کمپنی کی پالیسی کے تحت عمل کریں گے۔	غیر متعین
استعمال کے لئے مجوزہ کیٹگریز (PPE استعمال کرنے والی جگہوں میں کام کے لئے)	سیفٹی ہیلمٹ کارنگ
OGDCL افسران (لوکیشن انچارج، سیکشن انچارج، انجینئرز وغیرہ)	سفید
OGDCL عملہ؛ مزدور (علاوہ افسران)	زرد
HSE نمائندگان (انجینئرز / افسران)	سبز
فائیر فائٹنگ عملہ	سرخ
کنٹریکٹرز / سب کنٹریکٹرز کے ملازمین OGDCL عملہ؛ مزدور (افسران کے علاوہ)	نیلا
ویلڈرز زیادہ حرارت یا زیادہ ووٹیج پر مشتمل کام کرنے والے ورکرز	بھورا
تمام مہمان / وزیٹرز	سرمئی

نوٹ: کلر کوڈنگ کے علاوہ ہیلمٹ کا انتخاب اس ارادے سے کیا جائے کہ (a) گرتے ہوئے اجسام کے اثر کو کم کیا جائے (b) کسی ضرب سے پیدا ہونے والی طاقت کے اثر کو کم کیا جائے جو مرکز سے دور یا سر کے اوپر لگے اور (c) ہائی ووٹیج الیکٹریکل کنڈکٹرز سے چھو جانے کے خطرہ کو کم کرنے کے لئے



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

ضمیمہ C

سامان اٹھانے والے آلات کی دیکھ بھال

اٹھانے والے سامان میں لفٹنگ کے آلات (اٹھانے کا کام کرنے والے آلات)، لفٹنگ کے پرزہ جات (ایسے آلات جو بوجھ کو لفٹنگ آلات یعنی گیئرز سے جوڑتے ہیں) اور اٹھایا گیا سامان (مثلاً کنٹینرز، ٹوکریاں وغیرہ)۔ تمام آئیٹمز پر کام کے بوجھ کی حد (WLL) اور کام کا محفوظ بوجھ (وزن) (SWL) درج ہونی چاہئے۔

آلات کا ایک رجسٹر قائم کیا جائے جس میں آپریٹر کے لئے دیکھ بھال کا ریکارڈ اور توثیق کے شواہد دستیاب ہونے چاہئیں۔

اٹھانے کی سرگرمیوں میں گیئرز کے طور پر استعمال چند آئیٹمز حسب ذیل ہیں:

واٹر روپ سلنگ	زنجیریں اور زنجیروں کی سلنگ	خود ساختہ فائبر سلنگ	شکجے
بیم اور پلیٹ کے شکجے	آئی بولٹس اور سوائیول رنگز	ہاسٹ رنگز	ٹرن بکلز
وتج ساکٹس	لفٹنگ نشست	ڈرل پائپ ایلویٹرز	کیسنگ ایلویٹرز
نیل آرمز	سپریڈر بیمز	ہگ	لوڈ سیلز
پیڈ آئیڈ بولٹس	رنگ سکریو	پیلٹ ہگ	

کلر کوڈنگ بصری معائنے اور مندرجہ ذیل کی توثیق کے لئے ایک اضافی سہولت ہوگی:

- معائنہ کیا گیا ہے۔
- کیا معائنہ حالیہ ہے؛ اور
- طبعی شواہد کو ریکارڈ سے منسلک کر کے معائنہ کے نتائج کا تعین کرنا۔
- لوکیشن انچارج یقینی بنائے گا کہ تمام متحرک، گردشی اور مستقل لفٹنگ آلات اور پُرزوں کی کلر کوڈنگ کی جاتی ہے تاکہ ان کی توثیق اور کام کے لئے فعال ہونے کی حیثیت کا بصری اشارہ دیا جاسکے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

دورانیہ	کلر کوڈ
لٹنگ کے آلات جن کا معائنہ کیا گیا ہو اور وہ اس مقصد کے لئے تیار پائے گئے ہیں ان کی کم از کم چھ ماہ کے لئے کلر کوڈنگ کی جائے۔	سبز
لٹنگ کے آلات جن کا چھ ماہ گزرنے کے بعد معائنہ کیا جاتا ہے ان کو علیحدہ سٹور کیا جائے اور ان کی واضح نشاندہی اور کلر کوڈنگ کی جائے اور دوبارہ معائنہ، توثیق اور کلر کوڈنگ کے لئے واپس بھیجا جائے۔	زرر
استعمال کیا گیا شوخ سرخ رنگ، کام کے لئے نامناسب آلہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ شوخ سرخ رنگ کا کوڈ مسٹر دکنے گئے لٹنگ گیر کے لئے بھی استعمال ہو گا جسے غیر معینہ مدت کے لئے میٹرل سٹوریج میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔	سرخ



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

ضمیمہ D

گراؤنڈنگ کی کلر کوڈنگ

تمام تاریں اور متحرک پاور ٹولز کے ساتھ کرنٹ کی روانی پر مشتمل کنڈکٹرز کو یا تو گراؤنڈ فالت سرکٹ انٹراپٹ (GFCI) یا حتمی گراؤنڈنگ پروگرام کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے۔

مندرجہ ذیل حتمی گراؤنڈنگ کلر کوڈ کیلنڈر کو استعمال کیا جائے (ہر نئے سال میں)

مارچ	فروری	جنوری
جون	مئی	اپریل
ستمبر	اگست	جولائی
دسمبر	نومبر	اکتوبر

نوٹ: "ٹیپ شدہ بینڈ" کی صورت میں رنگ پلگ کی قریبی تار پر چسپاں کئے جائیں۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

ضمیمہ E

لاک آؤٹ کلرنگ کوڈ

- لاک آؤٹ اور ٹیگ آؤٹ (LOTO) آلات کی جداگانہ نشاندہی کی جائے۔ یہ صرف توانائی کنٹرول کرنے کے آلات ہوں گے اور انہیں دیگر مقاصد کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا۔
- اگر تالے پر اس کے متعلقہ فرد کی نشاندہی کے لئے "مستقل" نشان لگائے گئے ہوں تو میگز کی ضرورت نہیں ہوگی۔
- ہر سیکشن / ڈیپارٹمنٹ کے لئے تالے پر منفرد کلر کوڈنگ ہوگی تاکہ متعلقہ صارف کی رہنمائی ہو سکے۔
- نوٹ: تالا لگانے والا مجاز فرد اس تالے کی چابی تالا اتارنے تک اپنے پاس رکھے گا۔ کسی ملازم کو کسی دوسرے فرد کی جانب سے لگائے گئے تالے کو کھولنے کی اجازت نہ ہوگی۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

ضمیمہ F

کوڑے کے ڈرموں/کنٹینرز / کوڑے دانوں کے لئے کلر کوڈنگ

کوڑے کے مقررہ ڈرمز، کنٹینرز، کوڑے دان وغیرہ بمعہ مخصوص نشانات ضیاع پیدا کرنے والی جگہوں کے لئے کولیکشن طریقہ کار کے طور پر رکھے جائیں گے۔ مختلف اقسام کے ضائع مادوں کے لئے ڈرموں، کنٹینرز، کوڑے دانوں وغیرہ کے لئے کلر کوڈنگ حسب ذیل ہوگی:

کوڑے دان کارنگ	ضائع مادے کی قسم
سرخ	خطرناک مادے
سبز	کھانا/کاغذات / لکڑی (آرگینک)
زرد	پلاسٹک



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

ضمیمہ G

ورک پرمٹ کے لئے کلر کوڈنگ

مندرجہ ذیل اقسام کے ورک پرمٹ عموماً استعمال میں ہوتے ہیں:

<u>پس منظر کارنگ</u>	<u>پرمٹ</u>
نیلا رنگ	کوئلڈ ورک پرمٹ
سرخ رنگ	حرارتی کام کا پرمٹ
سبز رنگ	الیکٹریکل ورک پرمٹ
سرمئی رنگ	بند جگہ / ویسل میں داخلے کے لئے ورک پرمٹ
زرد رنگ	ریڈیو گرافی ورک پرمٹ
بھورا رنگ	کھدائی اور سول ورک پرمٹ
گلابی رنگ	بلندی پر کام کا پرمٹ
جامنی رنگ	گاڑیوں کے داخلے کا پرمٹ



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

ضمیمہ H

خطرناک مواد کے شناختی نظام (HMIS) کی کلر کوڈنگ

جدید کلر بار علامات اور حسب ذیل نمبر کی درجہ بندی کے ذریعے چار سلاخوں کی کلر کوڈنگ ہونی چاہئے:

- =0 غیر نمایاں خطرہ؛
=1 معمولی خطرہ
=2 درمیانے درجے کا خطرہ
=3 زیادہ خطرہ؛ اور
=4 شدید خطرہ

HMIS رنگ دار سلاخ

خطرے کی قسم

نیلا	صحت
سرخ	آتش گیر
نارنجی	جسمانی خطرہ
سفید	ذاتی تحفظ

نوٹ: رنگ دار سلاخ ہنگامی حالات کے لئے نہیں ہیں بلکہ یہ صحت کے لئے انتباہی معلومات فراہم کرنے کے لئے ہیں۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

ضمیمہ I

ذاتی حفاظتی سامان کی اقسام (PPE)

- درجہ A:** بنیادی PPE میں لباس / ڈانگری، (b) گرم جیکٹ / لیڈر کی جیکٹ، (c) حفاظتی جوتے، (d) حفاظتی چشمے، (e) ٹھوس ہیٹ، (f) ایئر مفس (g) کاٹن کے دستانے شامل ہیں۔
- درجہ B:** خصوصی PPE میں (a) دستانے (چھڑے، کیمیائی مواد سے مزاحمتی اور لیٹکس)، (b) چہرے کی ڈھال (c) آگ سے مزاحمت کرنے والے کپڑے، (d) لمبے حفاظتی جوتے (e) گیس ماسک، (f) کیمیکل ایپرن اور (g) حفاظتی زین شامل ہیں۔
- درجہ C:** ہنگامی حالات میں درکار PPE میں مکمل ٹرن آؤٹ گیسر / فائبر کٹ (فائبر سوٹ)، SCBA / 30 min، ایئر پیوریفائیئر ریسپیر (APR)، اور حفاظتی زین / کپڑے بمعہ رات کے وقت واضح دیکھنے کے لئے منعکس مواد شامل ہیں۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسیلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

ضمیمہ J

قومی ماحولیاتی معیار کے اصول (NEQS) (صنعت کی طرف نگرانی اور رپورٹنگ) قواعد SRO 528(1)/2001 ، 2001ء

1. سہ ماہی بنیادوں پر دیئے گئے پیرامیٹرز پر خارج سیل مادوں کی نگرانی اور صوبائی EPA کو رپورٹنگ

- (i) روئی
- (ii) pH=6-9
- (iii) درجہ حرارت میں اضافہ ≤ 3 C
- (iv) BOD580 = ملی گرام فی لیٹر
- (v) COD150 = ملی گرام فی لیٹر
- (vi) TSS200 = ملی گرام فی لیٹر
- (vii) TDS3500 = ملی گرام فی لیٹر
- (viii) تیل / گریس = 10 ملی گرام فی لیٹر
- (ix) فینول = 0.1 ملی گرام فی لیٹر
- (x) کلورائیڈ = 1000 ملی گرام فی لیٹر

2. سہ ماہی بنیادوں پر دیئے گئے پیرامیٹرز پر خارج گیسوں کی نگرانی اور صوبائی EPA کو رپورٹنگ

- (i) کاربن ماؤ آکسائیڈ = 800 ملی گرام فی کعبیٹر
- (ii) ہائیڈروجن سلفائیڈ = 10 ملی گرام فی کعبیٹر
- (iii) PM10 = 300 ملی گرام فی کعبیٹر
- (iv) SO_x = 400 ملی گرام فی کعبیٹر (فیول آئل میں 1 فی صد سلفر کی موجودگی پر)
- (v) NO_x = داخل حرارت پر 130 نیو گرام فی جول

3. سالانہ بنیادوں پر ڈیزل گاڑیوں کی خارج گیسوں کی نگرانی

- (i) کاربن ماؤ آکسائیڈ = 4.0 گرام فی کلوواٹ آور [ECER-49] برائے ٹرک اور بس + بڑی گاڑیاں + پرنی گاڑیاں
- (ii) HC = 1.1 گرام فی کلوواٹ آور [ECER-49] برائے ٹرک اور بس
- (iii) HC = 7.0 گرام فی کلوواٹ آور [ECER-49] برائے بڑی اور پرنی گاڑی
- (iv) نائیٹروجن آکسائیڈ = 7.0 x گرام فی کلوواٹ آور [ECER-49] برائے ٹرک اور بس



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسیلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

(v) نائیٹروجن آکسائیڈ $x=1.1$ گرام فی کلووٹ آور [ECER-49] برائے بڑی وپرائی گاڑی

(vi) $PM=0.15$ گرام فی کلووٹ آور [ECER-49] برائے ٹرک + بس + بڑی وپرائی گاڑی

سالانہ بیماریوں پر، موافق لیٹر کوالٹی کی نگرانی (اخراج / شعلے کے باعث)

4

الٹرا وائٹ فلوریسنس طریقہ کار	سالانہ اوسط $80 =$ *مائیکرو گرام فی مکعب میٹر	سلفر ڈائی آکسائیڈ (SO_2)
	24 گھنٹے $120 =$ *مائیکرو گرام فی مکعب میٹر	
گیس فیزکیمی ایومی نمینس	سالانہ اوسط $40 =$ *مائیکرو گرام فی مکعب میٹر	نائیٹروجن کے آکسائیڈ یعنی
	24 گھنٹے $40 =$ *مائیکرو گرام فی مکعب میٹر	(نائیٹروجن آکسائیڈ)
گیس فیزکیمی ایومی نمینس	سالانہ اوسط $40 =$ *مائیکرو گرام فی مکعب میٹر	نائیٹروجن کے آکسائیڈ یعنی
	24 گھنٹے $80 =$ *مائیکرو گرام فی مکعب میٹر	(نائیٹروجن ڈائی آکسائیڈ)
غیر منتشر UV انجذاب کا طریقہ کار	1 گھنٹہ $180 =$ مائیکرو گرام فی مکعب میٹر	ٹرائی آکسیجن (O_3)
انتہائی حجم کا پیمانہ = (روانی کی اوسط شرح 1.1 مکعب میٹر فی منٹ سے کم	سالانہ اوسط $200 =$ *مائیکرو گرام فی مکعب میٹر	معلق ذرات کے مادے
	24 گھنٹے $550 =$ *مائیکرو گرام فی مکعب میٹر	(SPM)
پیشا شعاعوں کے انجذاب کا طریقہ کار	سالانہ اوسط $25 =$ *مائیکرو گرام فی مکعب میٹر	سانس میں جانے والے ذرات
	24 گھنٹے $40 =$ *مائیکرو گرام فی مکعب میٹر	کے مادے $PM_{2.5}$
ASS طریقہ کار بعد از استعمال EPM 2000 یا مساوی فلٹر پیپر پیمانہ	سالانہ اوسط $1.5 =$ *مائیکرو گرام فی مکعب میٹر	سیسہ (Pb)
	24 گھنٹے $2 =$ *مائیکرو گرام فی مکعب میٹر	
غیر منتشر انفراریڈ (NDIR) طریقہ کار	سالانہ اوسط $5 =$ *مائیکرو گرام فی مکعب میٹر	کاربن مانو آکسائیڈ (CO)
	24 گھنٹے $10 =$ *مائیکرو گرام فی مکعب میٹر	

* سالانہ اوسط: پورے سال میں متوازن وقفوں سے 24 گھنٹے کے لئے ہفتے میں دو مرتبہ کم از کم 104 پیمائشوں کی

سالانہ حسابی اوسط

* ایک سال میں 98 فی صد وقت کے لئے 24 گھنٹے / 8 گھنٹے کی مقدار۔ 2 فی صد وقت دو مسلسل یوم میں

تجاوز نہ کرے



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

5. سہ ماہی بنیادوں پر شور کے درجہ کی نگرانی

رہائشی کیمپ ایریا	شور سٹیسی بل (A)* Leq 55 (دن کے وقت): 45 (رات کے وقت)
انجن ہال، پلانٹ کا احاطہ	شور سٹیسی بل (A)* Leq 75 (دن کے وقت): 65 (رات کے وقت)

1. دن کے اوقات کار: صبح 06:00 تا رات 10:00 بجے

2. رات کے اوقات کار: رات 10:00 بجے تا صبح 06:00

3. شور سے پاک علاقہ: ایسا علاقہ جنہیں مجاز محکمے نے شور سے پاک قرار دیا ہو۔ ہسپتالوں، تعلیمی اداروں اور عدالتوں سے 100 میٹر سے کم فاصلے پر موجود علاقہ۔

4. علاقوں کا مخلوط درجہ جسے مجاز محکمے مذکورہ بالا 4 درجوں میں سے ایک درجے میں رکھا ہو۔

* ڈبلیسی بل (A) Leq: یہ اندازہ پر وقت کے لحاظ سے ڈبلیسی بل میں آواز کی اوسط جو کسی انسان کی سماعت سے متعلق ہو۔

6. پینے کے پانی کا قومی معیار

#	خصوصیت / پیرامیٹرز	معیاری قدر
میکریل		
1.	پینے کے لئے ہر قسم کا پانی (ای کولی یا تھر موٹولیرنٹ کولی فارم ہیکٹریا)	100 ملی لیٹر کے نمونہ میں موجود نہ ہو۔
2.	تقسیمی نظام میں داخل ہونے والا فلٹر کیا ہوا پانی (ای کولی یا تھر موٹولیرنٹ کولی فارم اور ٹوٹل کولی فارم ہیکٹریا)	100 ملی لیٹر کے نمونہ میں موجود نہ ہو۔
3.	تقسیمی نظام میں داخل ہونے والا فلٹر کیا ہوا پانی (ای کولی یا تھر موٹولیرنٹ کولی فارم اور ٹوٹل کولی فارم ہیکٹریا)	100 ملی لیٹر کے نمونہ میں موجود نہ ہو۔ وسیع ترسیل کی صورت میں جہاں معقول نمونوں کا معائنہ کیا جاتا ہے وہاں 12 ماہ کے دورانیہ میں لئے گئے 95 فی صد نمونوں میں نہ پایا جائے۔



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

طبعی	
4	رنگ ≤ 15 TCU
5	ذائقہ ناقابل اعتراض / قابل قبول
6	بوہ ناقابل اعتراض / قابل قبول
7	گدلاپن < 5 NTU
8	مجموعی سختی پین جیسا کہ کیٹیشنم کاربونیٹ < 500 ملی گرام فی لٹر
9	TDS < 1000
10	pH 8.5-6.5
جہلیکی	
11	الفا ذرات / pCi یا bq/l 0.1
12	بیٹا ذرات 1
کیمیائی	
	ضروری غیر نامیاتی مرکبات
13	ایلو مینیم (Al) ملی گرام فی لٹر ≤ 0.2
14	اینٹی منی (Sb) ≤ 0.005
15	آر سینک (As) ≤ 0.05
16	بیریہ (Ba) 0.7
17	بوران (B) 0.3
18	کیڈمیم (Cd) 0.01
19	کلورائیڈ (Cl) < 250
20	کرومیم (Cr) ≤ 0.05
21	کاپر (Cu) 2
تیزابیت	
	تیزابی غیر نامیاتی مرکبات
22	سائیکلائڈ (CN) ≤ 0.05
23	فلورائیڈ (F) ≤ 1.5
24	سینہ (Pb) ≤ 0.05
25	منگنیز (Mn) ≤ 0.5
26	مرکری (Hg) ≤ 0.001
27	نکل (Ni) ≤ 0.02
28	نائٹریٹ (NO ₃) ≤ 50
29	نائٹریٹ (NO ₂) ≤ 3
30	سیلینیم (Se) 0.01
31	باقی رہ جانے والی کلورین صاف کرنے کے لئے 0.2-0.5 پیداواری مقام کے لئے 0.5-1.5
32	زنک (Zn) 5.0



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

7. روشنی کی شدت

کام کی جگہ پر کافی روشنی کے جائزہ کے لئے روشنی کی شدت کے مندرجہ ذیل درجے استعمال ہوتے ہیں۔ ملازمین کو لائٹنگ کے اُن کی صحت اور حفاظت پر اثرات کا علم ہونا چاہئے۔ خصوصاً انہیں بصارت میں کمی، اس کی وجوہات، تدارک، علامات اور بحالی تکنیک کا علم ہونا چاہئے۔

کام / جگہ	روشنی کی رینج (Lux)
ہنگامی لائٹنگ (زمینی یا بالائی سطحوں پر)، بیرونی راستوں، سیڑھیوں اور زیر زمین راستوں پر	کم از کم 10 (اوسطاً)
عام بصری کام یعنی ایریا، واش رومز، بٹریوں پر بوجھ لادنا	30 - 100
اوسط درجہ کے کام: مثلاً آب کیپنگ، فائٹنگ، میٹریل کی وصولی اور پیکنگ کی جگہیں	300 - 1000
درکار زیادہ روشنی کی کام مثلاً Q/C / معائنہ؛ پروف ریڈنگ؛ ورک شاپس / مشین ورک	1000 - 3000



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

ضمیمہ K

ہنگامی حالتوں کے لیول

یہ ایک ہنگامی حالت ہے جس میں ایک حادثہ پیش آتا ہے جس کے باعث معمول کے کاموں میں تعطل نہیں آتا۔ اس دوران عملے، اثناء جات، ماحول کی حفاظت اور آپریشنز کو فوری کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ سائٹ پر دستیاب ایمر جنسی سلمان اس قسم کی ایمر جنسی حالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔

مثلاً

- کام کی بندش (LWD) کے بغیر چوٹ یا بیماری
- معمولی آتشزدگی؛
- معمولی بہاؤ؛
- الیکٹریکل شک؛
- بند جگہ میں کوئی شخص بے ہوش ہو سکتا ہے۔

نوٹ: معمولی نوعیت کی ہنگامی حالت کے لئے ایک مقررہ جگہ پر اکٹھے ہونے کی ضرورت نہیں۔

یہ ایسی ہنگامی حالت ہے جس میں حادثہ یا حادثات کا ایک تسلسل ہوتا ہے جس سے معمول کے کام / سرگرمی عارضی طور پر معطل یا بند ہو سکتی ہیں۔ اس ایمر جنسی کی صورت میں عملے کی حفاظت، اثناء جات، ماحول اور آپریشنز کو فوری خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کی ہنگامی حالت کو ایمر جنسی ٹیم ممبر کنٹرول کر سکتا ہے۔ مندرجہ ذیل صورتیں لیول-1 ایمر جنسی کو واضح کرتی ہیں (لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں)۔

- چوٹ یا بیماری جس کی وجہ سے کام کی بندش واقع ہو سکتی ہے؛
- اوسط درجے کی آتشزدگی؛
- اوسط درجے کا نفع کا بہاؤ؛
- معمولی نوعیت کی آتشزدگی یا دھماکہ
- الیکٹریکل شک / الیکٹریکلیوژن
- تیزاب / H₂S کا اخراج

نوٹ: لیول-1 ایمر جنسی کی صورت میں ایک مقررہ جگہ پر اکٹھے ہونا پڑتا ہے۔

معمولی نوعیت کی ایمر جنسی

لیول-1 ایمر جنسی



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

ایک ہنگامی حالت جس میں سنجیدہ نوعیت کا مہلک حادثہ یا حادثات کا تسلسل، آتشزدگی یا دھماکہ ہوتا ہے جس سے سلمان کی تباہی، گیس / تیل کا اخراج ماحول کو نقصان پہنچانے والے مادوں کا ہوا میں اخراج ہوتا ہے اور جس کے لئے بیرونی سپورٹ سروسز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مندرجہ ذیل حالت لیول-2 ایمر جنسی کی وضاحت کرتی ہے (لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں)

- ایسی بیماری یا چوٹ جو کام کی بندش کا باعث بن جائے یا عملے کی صحت کو خطرات لاحق کر دے؛
- آتشزدگی یا دھماکہ سے املاک یا سلمان کی تباہی؛
- حد سے زیادہ H₂S کا اخراج؛
- شدید آتشزدگی / دھماکہ؛
- کیمیکل یا تیل کا زیادہ بہاؤ؛
- بم کی دھمکی؛
- قدرتی آفات

نوٹ: لیول-2 ایمر جنسی کی صورت میں ایمر جنسی خارجی راستے کے ذریعے پلانٹ کی حدود کی جانب بھاگیں

لیول-2 ایمر جنسی



OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزز (سیسمک سرویز)

اہم رابطہ نمبرز

رابطہ نمبرز		عہدہ	#




OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

فیلڈ وزیٹرز کے لئے HSE پر عمل درآمد کے اصول

(ہر مہمانے خانے میں رکھا اور چسپاں کیا جائے)

1. یاد رہے کہ اس فیلڈ / لوکیشن کے بڑے خطرات طبعی، کیمیائی اور حیاتیاتی نوعیت کے ہیں۔
2. لہذا اتمام وزیٹرز سے حفاظتی / ماحولیاتی / ایمر جنسی علامات پر عمل کرنے اور درکار PPE استعمال کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔
3. کسی بھی ایمر جنسی کی صورت میں 'ڈائل کر کے ڈیوٹی افسر کو اطلاع دیں۔
4. آتشزدگی اور فائر الارم کی صورت میں عمل:
 - اگر آتشزدگی واقع ہو تو ڈیوٹی افسر کو اطلاع دیں۔
 - اگر فائر الارم کی آواز آئے تو تمام فعل برقی / گیس آلات کو بند کر دیں؛ کھڑکیوں / دروازوں کو بند کر دیں۔
 - قریبی فائر اخراج کے ذریعے باہر نکلیں اور مسٹر پوائنٹ کی جانب بڑھیں۔
 - اپنے ذہنی سلمان کو اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کریں۔
 - مسٹر پوائنٹ کے علاوہ کسی اور جگہ پر مت جائیں۔
 - سکیورٹی انتظامیہ کی اجازت کے بعد آفس / پلانٹ / کیمپ میں واپس آجائیں۔
5. تمباکو نوشی کے لئے صرف مقررہ جگہ کا استعمال کریں۔
6. ماحول کی جانب وزیٹرز کی ذمہ داریاں:
 - گندگی مت پھیلائیں اور مقررہ کوڑے دان استعمال کریں۔
 - ضرورت نہ ہونے پر روشنیاں، چمکھے، ایئر کنڈیشنرز اور ہیٹر بند کر دیں۔
 - سوچ بورڈ میں چنگاریوں اور ٹوائلٹ میں پانی کے اخراج سے متعلق مطلع کریں۔
 - پینے کے لئے نلکے کا پانی استعمال نہ کریں۔
7. کیمپ / فیلڈ سے باہر آتے ہوئے برہ کرم کھلے جوتے یا سینڈل پہننے سے گریز کریں کیونکہ سانپوں یا زہریلے کیڑے مکوڑوں کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ سانپ / کیڑوں کے کاٹے پر برہ کرم میڈیکل ایمر جنسی کو 'پرکال کریں۔ فیلڈ پر ضروری ادویات دستیاب ہیں۔
7. دفتر / پلانٹ / کیمپ کے احاطے میں غیر قانونی ڈرگنز، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد لانا منع ہے۔
8. ٹوائلٹ استعمال کرتے ہوئے آپ پانی کی کمی کا تعین کرنے کے لئے پیشاب کی رنگت کے ذریعے مندرجہ ذیل ڈی ہائیڈریشن چارٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں:





OGDCL حفاظتی کتابچہ

برائے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن لیزرز (سیسمک سرویز)

مزید معلومات کے لئے رابطہ کریں:

ٹیلی فون نمبر: +92-51-9202882 ایکسٹینشن: 3826؛ ای میل: mubashir_abbas@ogdcl.com

